



## Praktijkleraar Technisch Instituut Sint Jansberg Maaseik faliekant in de fout

Als je via je ouders het beheer van enkele slecht onderhouden appartementen mag waarnemen, de vervuilde badkuip van een al 35 jaar verhuurd appartement mag schilderen, leraar aan het Technisch Instituut te Maaseik afdeling Nijverheid-Techniek bent, dan zou je zelf kunnen denken dat je heel wat bent.. Maar het is niet omdat je praktijkleraar metaal bent dat je ook elektrische installaties kan -mag- aanleggen, maar Stefan P. doet dat gewoon, met alle gevolgen van dien.



Geen inwerkblok  
art. 249.01 AREI

foto EVER

Stefan vernieuwde dit stopcontact, er is geen inwerkblok en de getande klemmen van het stopcontact drukten op de -zwarte- geleider.

### Eigenwijs is ook een deugd.

Niettegenstaande de huurder -auteur van dit artikel- die met bewezen kennis van zaken mag spreken en Stefan P. duidelijk waarschuwde dat er voor het stopcontact dat hij aan het vernieuwen was, geen inbouwblok was geplaatst, lapte de praktijkleraar metaal van het Technisch Instituut Sint Jansberg te Maaseik die informatie aan zijn laars. Er was op die plaats een stopcontact met aardpen aanwezig, maar de beschermingsgeleider -geel/groen- was niet met de aarde verbonden. In plaats van die beschermingsgeleider met de aarde te verbinden, verving Stefan P. dat stopcontact door een exemplaar zonder aarding! Zo'n toestel mag je niet plaatsen als er geen inwerkblok in de muur aanwezig is, maar de leraar lapt dat, zelfs na een opmerking van de huurder, aan zijn laars. Hetzelfde werd aan de elektriciens uit Maasmechelen gemeld, maar ook die herstelde het niet meteen.

### Isolatiefouten.

Het stopcontact, uitgerust met een scherp getand bevestigingsmechanisme,

meer p. 2 ►

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

#### Jaarabonnementen <sup>2</sup>

Online -PDF- : 80 euro  
Online sociaal -PDF- : 50 euro  
Losse nummers in kleur : 10 euro  
<sup>2</sup> BTW inclus.

Verantwoordelijke uitgever  
hoofdredacteur :  
Erik Verbeeck  
Postadres :  
Postbus 57 3620 Lanaken.

van p. 1 kan bij het ontbreken van een inbouwblok -art. 249.01 AREI- en door de wijze van plaatsen -door de praktijkleraar!!- de isolatie van de fasegeleider -hier met zwarte isolatie- beschadigen en nu of later isolatiefouten veroorzaken, dat diende ook de agent-keurder van OCB op 18 februari te beamen. De tanden van dat mechanisme drukten in casu immers op de isolatie van de in dienst zijnde fasegeleider. Dat zoiets niet door de beugel kan, moet een praktijkleraar van het Technisch Instituut Sint Jansberg vzw te Maaseik zeker weten. Het getuigt van ongelooflijke lef om zelfs de opmerking van iemand die ter zake deskundig is, in de wind te slaan, ergo vóór keuring van een elektrische installatie verborgen gebreken creëert, dat mogen ze in het Technisch Instituut in Maaseik wel weten.

## Technisch leraar.

Dat particulieren zelf aan hun elektrische installatie knutselen is schering en inslag. Er gebeuren dan ook systematisch ongevallen. Op die manier vond in 2004 in Lanaken een kind van amper drie jaar de dood -zie inzet-. Maar in casu is er nog een bezwarend element, degene die de zaken in dat pand "regelt" en uitvoerde is een technisch leraar van het Technisch Instituut Sint Jansberg vzw uit Maaseik. Het is ook die leraar -metaal- die op 5 februari 2013 een stopcontact plaatste maar geen inwerkblok plaatste -art. 249.01 AREI-. Men zou van een technisch leraar toch meer verantwoordelijkheidszin mogen verwachten.

## Technisch Instituut.

Stefan P. moet zich bij zijn collega's beklaagd hebben over de huurders en daarom werd er contact genomen met de directeur van het Technisch Instituut Ronny Cuppens die van oordeel is dat het om een privé aangelegenheid gaat.

## GAZET VAN ANTWERPEN

Kempen, Mechelen, Metropool Noord, Metropool Zuid, Waasland

### Droogkast oorzaak elektrocutie kleuter

NV

03-12-2004

Pag. 9

### LANAKEN - Een defect aan de droogkast heeft geleid tot de dood van de bijna driejarige Liam Amory in de Heuvelstraat in Lanaken.

Dat blijkt uit het voorlopig verslag van de deskundige. Door het defect kwam eerst de elektriciteitskast onder stroom te staan en dan de boiler in de badkamer. Het water zou dus onder stroom hebben gestaan toen kleine Liam onder de douche stond. Het gezin Amory woonde nog maar twee jaar in Lanaken en renoveerde zijn woning.

Een te oude boiler zonder aardlekbeveiliging kan de oorzaak van het tragische ongeval zijn. Indien een boiler niet met een dergelijke beveiliging uitgerust is, dan kan de stroom niet afslaan. Die zoekt dan een weg naar de aarde, meestal via de waterleiding.

NV

© 2004 De Vliet NV

## Naam hoog te houden.

Stefan P. heeft zich recent bij zijn collega's over de huurders beklaagd, dat heeft hij zelf verteld. Aangezien het niet de huurders zijn die in de fout gaan, maar de verhuurders, meer bepaald de ouders van Stefan die hem carte blanche geven maar niet officieel gemandateerd is, werd er contact opgenomen met directeur Ronny Cuppens die van oordeel was dat het om een privé aangelegenheid gaat. Directeur Ronny Cuppens is inderdaad op de hoogte van de problemen tussen de leraar en de huurders en het is zeer vreemd dat er op de werkvloer in de school over de privézaken van een leraar wordt gesproken, collega leraars eenzijdige conclusies trekken zonder de situatie te kennen. In casu zijn niet de huurders, maar de verhuurders grandioos in de fout. Wanneer we Ronny Cuppens daaromtrent vragen willen stellen, vindt de directeur dat het om privézaken van de leraar gaat, maar andersom wordt in de school wel over de huurders gesproken, daarom vinden wij dat het niet ongepast is



De leraar metaal als elektricien

om meneer Cuppens daarover te interpellieren. Uiteraard verdedigt de directeur diens leerkracht, maar toch merkt Ronny Cuppens op dat het Instituut hun naam ten opzichte van het HSO hoog dient te houden. Juist daarom vinden wij het onze plicht om in het kader van het algemeen belang dergelijke fouten aan het licht te brengen en niet in de doofpot te laten verdwijnen. De leraar moet beseffen dat hij geen elektrische installaties in een -huur-woning moet aanleggen als hij daar geen verstand van heeft. Trouwens, ook het ARAB is daarover zeer duidelijk.



**dood wegens niet conform**

## Veiligheid.

Om aan te tonen hoeveel lef de leraar heeft, melden we nog dat hij onder spanning toestellen -stopcontacten- verving en dit zonder enige PBM en uiteraard ook zonder art. 266 van het AREI te respecteren. De huurder heeft hem daarover zelfs verwijten gemaakt ondermeer dat hij heel veel lef heeft om als ter zake onkundige ook nog onder spanning dergelijke werken uit te voeren, immers, de installatie was op dat ogenblik niet eens voorzien van een differentieel en niet beveiligd tegen de aanraking van blanke onder spanning staande geleiders, elektrocutie is dan mogelijk. Dus ook op het vlak van de veiligheid faalt de leraar grandioos. Uiteraard hebben wij om dit artikel de brengen voldoende foto en ander bewijsmateriaal in ons bezit.

## Metaal.

Op het terrein van het verhuurde zien we nogal wat hekwerk in inox en dikwandige buizen voor de bevestiging van de wasdraad, roestvrij staal is erg duur en we vragen ons dan ook af waar dat afgewerkt materiaal vandaan komt en of daarvoor wel facturen bestaan? Hand- en spandiensten zijn in dit land immers nooit ver weg.

Erik Verbeeck ©