



INTERLEUVEN
ONDERNEMEND EN ONDERSTEUNEND

Verslag jaarlijkse rondgang PBW 2014



Adviesverlening en begeleiding
Preventie en Welzijn

Gemeente Tremelo

Katty Vanreymenant
17 juni 2014

1. INLEIDING

De jaarlijkse rondgang PBW wordt gehouden in het kader van het art. 7 van het KB van 27.03.1998.

De rondgang dient gehouden te worden met de afvaardiging van het Syndicaal Hoog Overlegcomité PBW, samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, de Externe Preventiedienst en de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst.

De comitéleden hebben de opdracht om actief bij te dragen tot het opsporen van gevaren en risico's op de werkplaatsen.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om te zorgen voor de preventie, bescherming en het welzijn van de werknemers. Zij kunnen in gevaar komen door risico's die zich uiten (meestal door een toevallige samenloop van omstandigheden) en alzo schade aanrichten.

De wetgever legt de verplichting op aan de werkgever om de risico's te evalueren en het nemen van preventieve maatregelen.

2. OPVATTING VAN HET VERSLAG

Het verslag is een samenhangend geheel van alle bezochte gebouwen. Per gebouw worden in het eerste luik de gevaren en risico's geïnventariseerd. Het tweede luik omvat het veiligheidsregister m.b.t. de infrastructuur, installaties of toestellen onderworpen aan keuringen, nazicht, onderhoud of opvolging.

3. GEVAREN EN RISICO-INVENTARIS

In dit luik wordt telkens een omschrijving gegeven (probleem of aandachtspunt), gekoppeld aan één of meerdere gevaren en/of risico's en het jaartal waarin dit werd vastgesteld, gevolgd door voorstellen. In de laatste vakken kan het bestuur een beslissing, verantwoordelijke, prioriteit of streefdatum bepalen en een evaluatie uitvoeren.

4. INSTALLATIES EN TOESTELLEN ONDERWORPEN AAN KEURINGEN, NAZICHTEN OF ONDERHOUD

De keuringen, nazichten en het onderhoud zijn bepaald in verschillende gangbare reglementeringen waaronder, de CODEX over het welzijn op het werk, het ARAB, het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) en KB's (Koninklijke Besluiten), uit te voeren door verschillende uitvoerders.

We onderscheiden:

1. Keuringen op elektrische installaties, hefwerktuigen en drukvaten		
Aard van de keuring	Indienststellingskeuringen	Periodieke keuringen
Hoogspanningsinstallaties	art. 272 - AREI	art. 272 - AREI
Laagspanningsinstallaties en uitbreidingen (*)	art. 270 - AREI	art. 271 - AREI

Aard van de keuring	Indienststellingskeuringen	Periodieke keuringen
Personen- en goederenliften	art. 280 – ARAB (vóór 1 juli 1999) Na 1 juli 1999 richtlijnen liften	art. 281 – ARAB art. 6 KB 9.03.2003
Hijstoestellen (kranen, graaflaadcombinaties ...)	art. 280 – ARAB	art. 281 – ARAB
Propaanopslaghouders	art. 21 bis - KB 21.10.1968	art. 21 bis - KB 21.10.1968
Luchtcompressoren (inhoud > 300 l)	art. 5.16.3.2 - Vlarem II bis	art. 5.16.3.2 - Vlarem II bis

(*) Inbegrepen de laagspanningsinstallaties van CV-installaties, brandalarm en -detectie, bliksemafleiderinstallaties

2. Nazichten en onderhoud van installaties en toestellen	
Aard van het nazicht of onderhoud	Periodiek nazicht of onderhoud
Mazoutstookinstallaties	art. 4 - KB 06.01.1978
Gasstookinstallaties	Besluit Vlaamse regering 08.12.2006
Beschermingsmiddelen tegen brand (melding, waarschuwing, alarmmiddelen, muurhaspel, brandblussers, ...)	art 23. – KB 28.03.2014

Het niet uitvoeren van de keuringen, nazichten en onderhoud wordt door de controlerende overheid beschouwd als een inbreuk. Op hun verzoek dient de werkgever de attesten voor te leggen. De data worden door de Preventiedienst genoteerd in het veiligheidsregister dat op geregelde tijdstippen wordt overhandigd aan het bestuur. Om het register up-to-date te houden dient het bestuur ons telkens de attesten aldus te overhandigen.

5. BESLUIT

Voor eventuele onduidelijkheden of bijstand kan steeds een beroep gedaan worden op de Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst van INTERLEUVEN.

Het verslag is in overeenstemming met de beschikbare gegevens van op het moment van de rondgang.

ADMINISTRATIEF CENTRUM, VELDONKSTRAAT 1, 3120 TREMELO

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur



Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO De EHBO-voorzieningen zijn aanwezig. In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie (aantal opgeleiden, ...) geëvalueerd worden. 2012. De EHBO-koffer bevat vervallen producten. 2014.	Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW. Iemand aanduiden om de inhoud te controleren.				
Orde en netheid De toiletten zijn goed onderhouden. De burelen zijn goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn in orde.					
Doorgangen en evacuatiewegen Deze dienen te allen tijde vrij te zijn (was OK).					
Evacuatie De evacuatieplannen zijn opgesteld. Een evacuatieoefening moet nog georganiseerd worden. 2006	Evacuatieoefening organiseren. De GD-PBW verleent u hierbij graag advies.				
Keuringen en controles Nog geen attesten van keuringen en controles ontvangen (nieuwbouw en renovatie). 2005	Keuringsbewijzen bezorgen aan de GD-PBW.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Poetsen ramen Poetsen van ramen: valgevaar (val van hoogte). 2005 Valbeveiliging is voorzien, waar mogelijk. Deze is zo hoog mogelijk gehangen, maar hangt niet op het hoogste punt. 2008</p>	<p>Attest van de valbeveiliging is nog te bezorgen aan de GD-PBW.</p>				
<p>Brandwerende deuren Tal van brandwerende deuren worden open gehouden met een spie of d.m.v. een losgekoppelde deurdranger of op een andere inventieve manier. Zie vorige jaren.</p>   	<p>De deuren worden best voorzien van magneetcontacten die gekoppeld zijn aan de rook- en branddetectie, zodat ze automatisch sluiten bij nood. Personeel sensibiliseren.</p>				
<p>Veiligheidsverlichting De veiligheidsverlichting wordt geregeld nagekeken. Tot op heden ontvingen wij hiervan geen registratiedocument. 2012</p>	<p>Voorbeeld registratiedocument kan bekomen worden bij de GD-PBW.</p>				

Kelder


Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Lift De liften zijn in dienst gesteld. Verschillende personen hebben een opleiding ontvangen voor het gebruik van de lift in noodgevallen. 2006</p>	De GD-PBW ontvangt graag een kopie van dit indienststellingsverslag.				
<p>Stookplaats Er is een gat in de stookplaats. 2005</p>  <p>De kabelgoot is niet voorzien van brandwerend materiaal. 2005 Er bevindt zich brandbaar materiaal (kartonnen dozen,...) in de stookplaats. 2007</p>	<p>Gat in de stookplaats dichten.</p> <p>Kabelgoot voorzien van brandwerend materiaal. Te verwijderen.</p>				
<p>Lokaal poetsproducten Een inventaris van de poetsproducten en de MSDS-fiches is aanwezig op de personeelsdienst en in het lokaal van de poetsproducten. 2008 Er staat javel in het poetslokaal. 2012</p>	Verbod opleggen voor het gebruik van Javel, thinner, ammoniak en oplosmiddelen aan het personeel. Enkel gebruik maken van veilige en bij voorkeur milieuvriendelijke producten met neutrale ph.				
<p>Archief De brandwerende deur van het archief sluit niet automatisch. 2008 De armaturen van de verlichting ontbreken. 2013</p>	<p>Te verhelpen.</p> <p>Verlichting met armaturen plaatsen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Refter / keukentje Er vinden computerlessen plaats in de refter en zo is er geen refter. 2006 Er wordt gebruik gemaakt van te veel aftakdozen. Overbelasting. Hierdoor slaat soms de elektriciteit af. 2007</p>  <p>2 frigo's staan volledig leeg te draaien. 2014</p>	<p>Refter voorzien. Te verhelpen!</p> <p>Te bekijken.</p>				
<p>Brandblusser Er staat een brandblusser op de grond. 2013</p>	<p>Brandblusser omhoog hangen en signaleren.</p>				
<p>Nooduitgang De nooduitgang is te openen d.m.v. een elektrische knop. Werkt deze knop bij een elektrische storing en kunnen eventuele gebruikers bij een onheil deze knop vinden? 2013</p> 	<p>Knop signaleren en werking evalueren bij elektrische storing. Kan geëvalueerd worden bij een evacuatieoefening.</p>				

Gelijkvloers

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Laagspanningsinstallatie De CO₂-brandblussers zijn niet doeltreffend geplaatst. 2005</p>	CO ₂ -brandblussers verplaatsen.				
<p>Bureaus Flatscreens zijn overal geïnstalleerd. Indien nodig, kunnen de personeelsleden beschikken over een voetbankje, ondersteuning voor de polsen, ... 2006 Een opleiding werd aan de personeelsleden gegeven over het gebruik van hun bureaustoel. 2006 De kabels aan het achterste bureau (dienst bevolking), nabij de zijuitgang, dienen gebundeld te worden. 2008 Men klaagt hier over een storend achtergrondgeluid van de koeling. 2009 Bij sommige beeldschermwerkers werd even stil gestaan om advies te verlenen. 2014</p>	<p>Kabelgoten voorzien of kabels bundelen.</p> <p>Na te kijken.</p> <p>Advies opvolgen.</p>				
<p>Brandalarm Het brandalarm moet jaarlijks nagezien worden door een bevoegd persoon. 2006 Het nazicht is gebeurd in 2009, de verslagen vanaf 2010 ontbreken. 2012</p>	<p>Kopie van nazicht bezorgen aan de GD-PBW.</p> <p>Blijvend op te volgen.</p>				

Verdieping

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Luchtverversing De vraag wordt gesteld wie er allemaal de luchtaanzuiging kan afzetten. 2005</p>	Na te kijken. Opleiding te voorzien.				
<p>Secretariaat Een houten balk buiten, boven het raam, hangt los. 2012</p> 	Houten balk vast te bevestigen.				
<p>Bureel communicatieambtenaar Voor de CO₂-brandblusser in de kast staat een trapladder. 2014</p>	CO ₂ -brandblusser vrijhouden.				
<p>Gang Er zijn al enkele ongevalletjes gebeurd op de pas geboende parketvloer. 2014</p>	Parket behandelen met een beschermfilm met antislip-effect.				

Oud gemeentehuis

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Stookplaats Compartimentering is in orde. Ventilatie is in orde. Geen stockage van brandbare materialen. Een veiligheidsverlichting ontbreekt in de stookplaats. 2006	Veiligheidsverlichting plaatsen.				
Kelder De kabels aan de telefooncentrale zijn nog te verbeteren. 2007 In de kelder staat de server. De toegang is vrij en onbewaakt. 2013	Te verbeteren. Pictogram plaatsen "Verboden voor onbevoegden" en op slot te houden.				
Keuken De afwasmachine in de keuken op het gelijkvloers staat aangesloten via een verdeeldoos. 2011	Te verhelpen.				
2de verdieping Pictogram van brandblusser hangt omhoog. Wat verder staat een brandblusser op de grond. 2010	Brandblusser ophangen bij pictogram.				
Hoogspanningsinstallatie Een keuring is uitgevoerd door een EDTC op 31/01/2011. Aan de opmerkingen dient gevolg gegeven te worden. 2011 De persoon, die de hoogspanningscabine betreedt, moet de nodige kwalificaties hebben en aangesteld zijn door het bestuur voor deze taken. 2008	Aanstellen persoon voor taken in hoogspanningscabine. Codificatie toekennen.				

Buitenomgeving

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Rookruimte Via de aanzuiging buiten komt de geur van sigaretten in de bureelruimten. 2014	Rokersruimte op een andere plaats te organiseren.				
Parking administratief centrum Er is onlangs een arbeidsongeval gebeurd op de losliggende tegels op de parking. 2014	Parking egaliseren.				

GEMEENTELIJK ZWEMBAD, VELDONKSTRAAT 3, 3120 TREMELO

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Er is een EHBO-lokaal met materieel aanwezig. Een lijst met EHBO-ongevallen wordt bijgehouden. Er is een AED-toestel geplaatst. 2011 Het personeel heeft een opleiding AED gevolgd. 2012 Jaarlijkse bijscholing wordt georganiseerd. 2014					
Orde en netheid De toiletten zijn goed onderhouden. De burelen en andere lokalen zijn goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn volledig.					
Doorgangen en evacuatiewegen In orde.					
Noodprocedures en evacuatie Het is niet duidelijk of de noodprocedures voldoende zijn uitgewerkt. 2003 Een evacuatieoefening dient jaarlijks door de werkgever georganiseerd te worden. 2006	Te onderzoeken. Uw GD-PBW kan u hierbij adviseren. Evacuatieoefening houden. Uw GD-PBW kan u hierbij helpen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Elektrische installatie</p> <p>De ééndraadsschema's zijn te voorzien in de elektrische kastborden. 2002 Een keuring is 5-jaarlijks uit te voeren. 2007 Keuring zou gebeurd zijn door ATK met opmerkingen. 2011</p>	<p>Te voorzien.</p> <p>Kopie keuringsverslag aan GD-PBW bezorgen. Aan de opmerkingen gevolg geven.</p>				
<p>Lift</p> <p>Een nieuwe lift is aangekocht. Deze is niet in dienst gesteld. 2011</p>	<p>Voorkomingsbeleid toepassen bij aankoop nieuwe toestellen! Lift laten in dienst stellen door GD-PBW.</p>				
<p>Opslag</p> <p>De opslag van het zoutzuur en chloor is nu achter het gebouw gelegen. De vulling van de vaten gebeurt door de leverancier van de producten. De personeelsleden dienen geregeld de mengkranen te bedienen. Hiervoor moeten zij wel hun beschermkledij gebruiken. De overall, gelaatsbescherming, schort en handschoenen zijn aanwezig. 2000</p>	<p>Steeds zorgvuldig opvolgen.</p>				
<p>Noodprocedures</p> <p>In de nacht van 3 op 4 september 2004 heeft er zich een lek aan een kraan van de natriumhypochloriet-tank voorgedaan. Hierdoor stond er ongeveer 300 liter in de opvangkuip. Een tussenkomst van de hulpdiensten was noodzakelijk. 2004</p>	<p>Opstellen en/of aanpassen noodprocedures. De GD-PBW verleent u hierbij graag advies.</p>				
<p>Zoutzuur</p> <p>In het lokaal "Zoutzuur" zijn alle metalen delen reeds aangetast. Bij het vullen van de zoutzuurtank is deze overgelopen. 2000</p>	<p>Het is aanbevolen de inwerking van het zoutzuur op te volgen op de aangetaste plaatsen. Gelieve een lekbak te plaatsen onder de overloop. Vulsysteem te onderzoeken.</p>				
<p>Technische ruimte</p> <p>In de technische ruimte moeten ze de kelder ingaan voor controle. 2008</p>	<p>Procedure voor het betreden van besloten ruimten opstellen en toepassen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Stookplaats Compartimentering is in orde.					
Opslag producten In de opslagruimte worden verschillende producten opgeslagen. Best is hiervoor een kast te voorzien met lekbak. 2007	Productenkast met lekbak voorzien.				
Legionellabeheersing (thermische ontsmetting) De installatie werd uitgerust met een thermische ontsmetting. De spoeling blijft gebeuren tot een positief rapport wordt behaald. De opvolging gebeurt digitaal. Wekelijks worden stalen genomen.					

SPORT- EN JEUGDDIENST, WERCHTERBAAN 1, 3120 TREMELO

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO EHBO-koffer is niet terug te vinden. 2014 Er werden draagbare EHBO-tasjes aangekocht om mee te nemen op uitstap. 2012 De EHBO-incidenten worden niet geregistreerd. 2012	EHBO-koffer aanwenden en aanduiden met pictogram. Registratie dient te gebeuren conform het KB EHBO d.d. 15.10.2010.				
Orde en netheid De toiletten zijn goed onderhouden. De burelen en andere lokalen zijn goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn volledig.					
Veiligheidsverlichting Veiligheidsverlichting is aanwezig, maar wordt niet gecontroleerd. 2007	Een bevoegd persoon is aan te duiden die de veiligheidsverlichting jaarlijks controleert en hiervan notitie neemt.				

Kelder

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Trap Er is valgevaar op de trap daar de eerste trede een verschillende aantrede heeft dan de rest. 2004	Aan te passen.				
Laagspanningsinstallatie De laagspanningsinstallatie is gekeurd op 31/1/2011, de inbreuken dienen zo vlug mogelijk opgelost te worden. 2011 	Inbreuken oplossen!				
Brandblusser De brandblusser staat op de grond. 2013	Brandblusser omhoog hangen en signaleren.				

Gelijkvloers

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Brand Er is een kleine elektrische brand geweest op 26.03.2007. Het doorsmelten van de aansluiting van de flexibele draad aan de verlichtingsbalk met vaste elektrische installatie was waarschijnlijk de oorzaak. 2007	Ganse elektrische installatie nakijken en in orde brengen en keuring laten uitvoeren door EDTC.				
Beeldschermwerk Er dient onderzocht te worden of de beeldschermen op de burelen goed geplaatst zijn (lichtinval, ...). 2000	De ED-PBW (arbeidsgeneesheer) kan hierover gecontacteerd worden. Er werd reeds overgegaan op het gebruik van TFT-schermen.				

Verdieping

De eerste verdieping wordt gebruikt om muziekles te geven. Dit zijn maar kleine groepen. Dit wordt afgeraden zolang de elektrische installatie niet in orde gebracht is.

GEMEENTELIJKE TURNZAAL, KRUISSTRAAT 33, 3120 TREMELO


Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014


Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator


Externe Preventiedienst: J. STERCKX - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: S. D'HONT - Preventieadviseur

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Gebouw Het gebouw is in slechte staat (lek in dak, dakgoot stuk, plafond brokkelt, vloer gezakt, water kelder, hoge verwarmingskosten, ...). 2013 	Renovatie of nieuwbouw dringt zich op.				
EHBO EHBO-koffer is aanwezig. De EHBO-koffer is onvolledig. 2013	EHBO-materiaal aanvullen.				
Orde en netheid De lokalen en toiletten zijn goed onderhouden. Er is geen zeep in de dispenser aan de lavabo. 2011	Zeep aanvullen.				
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn in orde. 2011					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Doorgangen en evacuatiewegen Veiligheidsverlichting is nog te voorzien. Kans op gebrekkige evacuatie! 2008</p>	<p>Veiligheidsverlichting voorzien.</p>				
<p>Stookplaats In de kelder bevindt zich de stookplaats (onder scène). De gaten zijn dichtgemaakt en de stookplaats is leeggemaakt. 2011 Er hing een sleutelkastje maar zonder sleutel. 2009 Een klokthermostaat met afstandsvoeler is geplaatst. 2011 Rond de schouw en in de buurt van de mazoutstookinstallatie is veel roet. Het laatste reinigingsattest dateert van 19.12.2008. 2012</p> 	<p>Stookplaats steeds bereikbaar houden. Sleutel terug te plaatsen. Mazoutstookinstallatie reinigen. Dit dient jaarlijks te gebeuren.</p>				
<p>Elektrische installatie De ééndraadsschema's ontbreken in de elektrische kastborden. 2000 De keuring is uitgevoerd op 1.02.2011. De inbreuken zijn zo snel mogelijk op te lossen. 2011</p>	<p>Te voorzien. Inbreuken oplossen.</p>				
<p>Asbest Een asbestinventaris is opgesteld. Staalname wordt aanbevolen om zekerheid te hebben over het al dan niet aanwezig zijn van asbest. 2011</p>	<p>Te onderzoeken. Dit kan uitgevoerd worden, na opdracht, door de GD-PBW.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Sporttoestellen Turnmateriaal is onderworpen aan een periodieke controle. 2007 Een aantal mankementen aan sporttoestellen werden vastgesteld. Kapotte matten, losgekomen ijzerwerk aan klimrek, splinters Zweedse banken. 2012</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	<p>Controle invoeren.</p> <p>Opstellen controleregister van de sportinfrastructuren en sporttoestellen, dit kan gebeuren in samenspraak met de GD-PBW.</p>				

WONING KIND EN GEZIN, HILSTRAAT 7, 3120 TREMELO

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO EHBO-koffer is aanwezig. In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. 2012.	Vervallen producten verwijderen. Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW.				
Orde en netheid Het gebouw (gewone woning) werd ingericht door het gemeentepersoneel en wordt onderhouden door de onderhoudsdienst van de gemeente. De lokalen zijn goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn aangevuld. 2011					
Doorgangen en evacuatiewegen Deze dienen steeds vrij te zijn (was ok). Er is geen veiligheidsverlichting aanwezig. Kans op gebrekkige evacuatie. 2009	Veiligheidsverlichting voorzien.				
Kelder De keldertrap is niet breed en onstabiel. 2001 De branddeur is niet zelfsluitend. 2007	Aan te passen. Te herstellen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Elektrische installatie De ééndraadsschema's ontbreken in de elektrische kastborden. 2007 Keuring elektrische installatie is uitgevoerd op 31/01/2011. Er waren 2 inbreuken. 2011</p>	<p>Eéndraadsschema's voorzien. Genaakbare delen afschermen. Inbreuken oplossen!</p>				
<p>Autonome branddetectie De autonome branddetectie werd nagekeken samen met het onderhoud van de brandblussers. 2014</p>					

GEMEENTELIJKE BIBLIOTHEEK, KRUISSTRAAT 12, 3120 TREMELO

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014


Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /


Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen


Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO EHBO-koffer is aanwezig. De EHBO-koffer bevat vervallen producten. 2014.	Vervallen producten verwijderen en iemand aanduiden om de inhoud te bekijken.				
Orde en netheid De toiletten zijn goed onderhouden. De burelen en andere lokalen zijn goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn aanwezig.					
Doorgangen en evacuatiewegen De nodige sleutelkastjes werden voorzien aan de nooduitgangen. De sleutel aan de kant van de muziekschool ontbreekt. 2010 De doorgang van de nooduitgang is versperd. 2013 	Sleutel in sleutelkastje voorzien. De doorgang dient minimaal 80 cm te zijn. Materiaal verwijderen. Personeel sensibiliseren.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Brandalarm Een brandalarminstallatie met drukknoppen, sirene en detectie werd geplaatst. De laatste evacuatieoefening dateert van 08.01.2013.	De GD-PBW ontvangt hiervan graag een indienststellingsverslag. Jaarlijks te organiseren.				
Elektrische installatie Een keuring werd uitgevoerd op 04.02.2011. Er waren geen inbreuken. 2011					

Kelder

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Kelder De compartimentering tussen kelder en gelijkvloers is nog te voltooiën. 2000 De brandblusser staat op de grond. 2013	Te voorzien. Brandblusser omhoog hangen en signaleren.				
Stookplaats Het lokaal is niet meer gecompartmenteerd. 2009 	Gat brandwerend af te dichten.				

Gelijkvloers

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Versiering Er is Isomo-versiering aanwezig. 2011	Te verwijderen.				
Gang kant muziekschool De brandblusser staat op de grond. 2013 	Brandblusser omhoog hangen en signaleren.				
Veiligheidsverlichting Er wordt getwijfeld over de werking van de veiligheidsverlichting in de gang aan de muziekschool. 2013	Veiligheidsverlichting nakijken en mee opnemen in het jaarlijks nazicht.				

TECHNISCHE DIENST LOODS – WERKPLAATS, GEETSVONDELSTRAAT 7, 3128 BAAL

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur



Algemeen



Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO EHBO-koffer bevat vervallen producten. 2013 In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. 2012 Er is geen registratie van de EHBO-incidenten. 2012	Vervallen producten verwijderen en verantwoordelijke aanduiden voor opvolging. Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW. De EHBO-incidenten dienen geregistreerd te worden conform het nieuw KB EHBO.				
Orde en netheid Een grote opruimactie is gebeurd! 2011 De toiletten zijn goed onderhouden. Doucheruimte is niet aanwezig. Er is geen gescheiden toilet aanwezig voor mannen en vrouwen. 2014	Verder optimaliseren. Gescheiden toiletten voorzien.				
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn aangevuld. 2011					
Doorgangen en evacuatiewegen Deze dienen steeds vrij te zijn (was ok).					



Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Rookverbod</p> <p>Er wordt in de loods gerookt. Brandgevaar. 2002</p> <p>Ter herinnering: Op 02.03.2005 verscheen het nieuw KB van 19.01.2005 betreffende "de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook". Vanaf 01.01.2006 is het verboden om te roken op de arbeidsplaatsen. Er zal dus een duidelijk rookbeleid moeten uitgestippeld worden, dit zal ook kenbaar gemaakt moeten worden aan de werknemers.</p> <p>Er werden sigarettenpeukjes teruggevonden in de loods, alsook in de buurt van de refter. 2012</p>	Enkel roken toelaten in een daarvoor geschikt lokaal en op de naleving van het rookverbod toezien.				
<p>Veiligheidsverlichting</p> <p>Veiligheidsverlichting is niet aanwezig. 2002</p>	Te voorzien.				

Loods - werkplaats



Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Bureel (koffieruimte) De muur en het plafond vertonen barsten. In de zijgevel is deze al zeer groot. 2010</p>  <p>De vloer vertoont een verzakking. Struikelgevaar. 2010 Toestand is verergerd wegens wegeniswerken. 2013 Versteving is aangebracht.</p>  <p>Een microgolfoven en frigo zijn aangesloten op een multistopcontact. Dit kan leiden tot overbelasting van de stroomkring. 2014</p>	<p>Na te kijken en voorzien van een versteving tot dat het euvel is opgelost.</p> <p>Op te lossen. "Verbod toegang" opleggen aan werknemers en dringend euvel oplossen.</p> <p>Vast stopcontact voorzien.</p>				




Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Achterste loods Een betonnen kolom is onderaan gekraakt en bovenaan verschoven. 2013 Verstevinging is aangebracht.</p>  <p>Op deze plaats is er nu een lek. 2014</p>  <p>Aan de poort hangt een pictogram van een brandblusser, maar de brandblusser is verdwenen. 2014</p>	<p>Toestand oplossen.</p> <p>Dak herstellen.</p> <p>Brandblusser terug hangen.</p>				


Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Omgeving Aan de buitenzijde, stortplaats zand e.d., heeft men betonnen L-profielen geplaatst ter bescherming van de muur die reeds bol staat. Er wordt materiaal langs de openbare weg gestockeerd. 2003 Er is een gat aan de buitenzijde. 2009</p> 	<p>Muurschade en stapeling opvolgen. Opvolging voor veilige plaatsing. Te herstellen.</p>				
<p>Opslaglokaal In de loods werd een speciale ruimte voorzien voor de opslag van olievaten, brandstoffen, verven. 2002</p> <p>De houten balk in het opslaglokaal is gebarsten en kan naar beneden vallen. 2012</p> 	<p>Er dient nagegaan te worden wat de hoeveelheid opgeslagen product is en wat het vlampunt is. Aan de hand van deze informatie kan men bepalen onder welke groep dit lokaal valt op vlak van brandveiligheid en aan welke voorwaarden dit dient te voldoen. Te herstellen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
MSDS Een inventaris van de producten met hun MSDS-fiches is digitaal opgemaakt. 2013	De MSDS-fiches bewaren in een map en beschikbaar stellen aan de werknemers.				
Mazouttank Men is overgeschakeld op verwarming met aardgas. De mazouttank werd gekuist en opgevuld. Attest is hiervan niet aanwezig. 2010					
Stooklokaal Het stooklokaal is verder afgewerkt. Er is geen gasdetectiesysteem (wel een noodknop). Een brandwerende deur is geplaatst. 2007 Verluchting is nog voorzien bij de gasteller. 2007	Attest nog te bezorgen aan de GD-PBW. Verluchting voorzien.				
Trap refter Aan de trap naar de refter is valgevaar van een hoogte. 2012 	Een leuning of hindernis aanbrengen langs de trap zodat het onverwacht intrappen, is uitgesloten.				
Elektriciteitskast De elektriciteitskast staat open en is niet bereikbaar. 2014 	Elektriciteitskast sluiten en bereikbaar houden.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Verlichting Er is onvoldoende verlichting. 2011</p>	Te verhelpen.				
<p>Leggers Alle leggers zijn nog niet geborgen. 2011</p>  <p>Er dient voldoende ruimte tussen de leggers te zijn. 2011</p>	Leggers bergen. Te verhelpen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Schrijnwerkerij De afschermkap van de zaagmachine ontbreekt. 2008</p>  <p>Er is geen zoneringsverslag en explosieveiligheidsdocument aanwezig (ATEX-wetgeving). 2008 Voorlopig worden deze machines niet gebruikt. 2011 Er is een lek aan het dak. Het water lekt op de spot. 2014</p> 	<p>Afschermkap plaatsen.</p> <p>Explosieveiligheidsdocument en zoneringsverslag laten opstellen door EDTC. Verbodsteken aanbrengen. Elektriciteit afsluiten. Dak herstellen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Machines De afschermkap van de kolomboormachine ontbreekt. 2008 Eén plexi-vonkbescherming aan de dubbele slijpmachine is stuk en dient hersteld te worden. 2010 Twee plexi-vonkbeschermingen aan de dubbele slijpmachine zijn stuk en dienen hersteld te worden. 2014</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>2010</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2014</p> </div> </div>	<p>Afschermkap plaatsen. Te herstellen.</p> <p>Dringend te herstellen.</p>				
<p>Lasplaats De lashoek werd ingericht met een lasgordijn en een mobiele lasafzuiging. In de buurt van de lashoek staan producten en open vuilbakken. 2012</p>	<p>Alle producten verwijderen en zelfsluitende metalen vuilbak voorzien.</p>				
<p>Afgesloten lokaal De verschillende vaten worden best op een lekbak geplaatst. 2008 De kettingzaag staat op de grond zonder beschermhoes. 2013</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>Lekbak plaatsen.</p> <p>Beschermhoes aanbrengen en oordeelkundig bergen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Gasflessen Op verschillende plaatsen treffen wij gasflessen aan in de loods. 2011</p> 	<p>Aantal gasflessen beperken. De gasflessen buiten, beschermd tegen zonlicht, stockeren.</p>				

TURNZAAL BAAL, BAALSEBAAN 287, 3218 BAAL

Datum bedrijfsbezoek: 5 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator



Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /



Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO EHBO-koffer is aanwezig, maar onvolledig. 2007 Een AED-toestel werd aangebracht aan de ingang. 2012 Dit AED-toestel is voor het publiek toegankelijk.	Aanvullen en verantwoordelijke aanduiden voor opvolging.				
Orde en netheid De toiletten zijn goed onderhouden. De burelen en andere lokalen zijn goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn volledig.					
Doorgangen en evacuatiewegen De buitendeur draait niet in de vluchtzin. 2008	Deur in de vluchtzin laten draaien.				
Elektrische installatie De ééndraadsschema's werden nog niet in al de elektrische kastborden voorzien. 2000	Te voorzien.				
Keuringen Verschillende keuringen zijn niet in orde! 2009	In orde te brengen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Trap De trapleuningen zijn te laag. 2000</p>	<p>Deze moeten minstens één meter hoog zijn in de horizontale gedeelten en 0,75 m langs de schuine zijden.</p>				
<p>Turnzaal Het lokaal was goed onderhouden. Het is niet duidelijk of de sporttoestellen aan een jaarlijks nazicht onderworpen worden. 2008</p> <p>Sommige matten zijn versleten. 2012</p>  <p>De branddeur werd opengehouden met een spie. Kans op beschadiging branddeur. Kans op meer schade bij brand. 2009</p>  <p>Er zijn verschillende lekken in het dak, waardoor de pleister naar beneden komt. 2011</p>	<p>Opstellen controleregister van de sportinfrastructuur en sporttoestellen, dit kan gebeuren in samenspraak met de GD-PBW. Te vervangen.</p> <p>Te verhelpen.</p>				

Kelder

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Stookplaats Stookplaats werd voorzien van een brandwerende deur, Rf ½ uur. 2000 Via het rooster van het keldergat dringt er vuil binnen. 2014 De ketel is vervangen. Men is overgeschakeld op gas. Gasdetectie is voorzien. 2010</p>	<p>Het plaatsingsattest van de deur is nog over te maken. Net voor het rooster plaatsen zodat er geen vuil kan binnendringen.</p>				
<p>Brandblusser De brandblusser is niet gesignaleerd.</p>	<p>Pictogram aanbrengen.</p>				
<p>Asbestinventaris Opgepast: de isolatie rond de buizen bevat vermoedelijk asbest. 2006</p> 	<p>Asbestinventaris opstellen. Staalname uitvoeren.</p>				
<p>Elektrische kabel Oude bekabeling is aanwezig. Is hier nog stroom op? 2014</p> 	<p>Te bekijken en losse bedrading te verwijderen.</p>				

1^{ste} verdieping

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Muziekschool (werd niet bezocht in 2014) De venstertabletten zijn stuk. 2007 Het raam vertoont een barst. 2007	Te herstellen. Te herstellen.				

JEUGDHUIS "DEN BORDUUR", BAALSEBAAN 257, 3128 BAAL


Het jeugdhuis werd niet bezocht.

De opmerkingen van het verslag van de jaarlijkse rondgang PBW 2008 worden hierna hernomen.

Ze dienen beschouwd te worden als controlepunten voor zowel de GD-PBW als voor het bestuur.

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Orde en netheid De lokalen zijn zeer wanordelijk. Een dringende opruim- en opkuisactie zijn nodig. 2008</p>  <p>In de berging lag een hele hoop vuile was en de wasmachine stond open en stond nog steeds aan! 2008</p> 	<p>Opruimen en schoonmaken.</p> <p>Opruimen en elektrische apparatuur steeds uitschakelen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Elektrische installatie Alle koppelingen van elektrische leidingen zijn conform het AREI uit te voeren. 2000 Een elektrische herkeuring dient uitgevoerd te worden! 2007</p>	<p>Uit te voeren. Keuring laten uitvoeren. Kopie van het verslag bezorgen aan de GD-PBW.</p>				
<p>Brandbestrijdingsmaterieel De brandblussers zijn allemaal verwijderd en staan in de berging. Dit is waarschijnlijk gebeurd voor de schilderwerken. De brandblussers en de pictogrammen dienen opnieuw opgehangen te worden. 2008</p>	<p>Brandblussers opnieuw ophangen en signaleren.</p>				
<p>Doorgangen en evacuatiewegen De doorgang via de trap werd belemmerd door materiaal. 2008</p> 					
<p>Werken Er zijn werken gepland aan het jeugdhuis. De plannen dienen nog opgesteld te worden. 2005</p>	<p>Gelieve de GD-PBW en de ED-PBW om advies te vragen bij het verder verloop.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Stookplaats</p> <p>In de stookplaats is men bezig met een muur op te trekken rond de stookketel. Dit in het teken van het conform uitvoeren van de stookplaats en voor meer veiligheid. 2000</p> <p>Aan de zijkant van de muur is echter een groot gat om een leiding door te laten. Hierdoor is de stookplaats niet meer gecompartmenteerd. 2006</p> <p>Het stopcontact van de wasmachine bevindt zich in de stookplaats en de kabel loopt door het grote gat naar de wasmachine. 2007</p> <p>Verluchting is te voorzien. 2006</p>	<p>Op te volgen.</p> <p>Te compartimenteren.</p> <p>Te verhelpen!</p> <p>Te voorzien.</p>				
<p>Mazout</p> <p>Een periodiek nazicht van de mazoutopslaghouders is nodig. 2007</p> <p>De mazoutstookinstallatie moet een jaarlijks onderhoud ondergaan door een erkend installateur. 2008</p>	<p>Kopie van nazicht te bezorgen aan de GD-PBW.</p> <p>Kopie van onderhoud te bezorgen aan de GD-PBW.</p>				

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG "PIMPERNEL" , BAALSEBAAN 233A, 3128 BAAL

Datum bedrijfsbezoek: 5 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO EHBO-koffer is volledig. In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. 2012 De EHBO-incidenten worden geregistreerd.	Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW.				
Orde en netheid De toiletten en andere speel- of verblijflokalen zijn goed onderhouden. De berging onder de trap (opslag van poetsproducten) is afgesloten met een deur.					
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn in orde gebracht. 2011					
Doorgangen en evacuatiewegen  De nooduitgang was niet vrij. 2014	Deze dient steeds vrij te zijn.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Brandbestrijdingsmateriaal Het brandbestrijdingsmateriaal is vrij.</p>					
<p>Brandveiligheid De branddetectie is gekoppeld aan het brandalarm. 2010 Bijkomende veiligheidsverlichting is geplaatst. 2011 Alle werknemers volgden in 2012 een praktijkopleiding "Hoe blussen". 9 januari 2014 volgden de personeelsleden van Pimpernel een theoretische opleiding "Brand en evacuatie". De laatste evacuatieoefening dateert van 08.04.2013.</p>	<p>Interventieploeg samenstellen en regelmatig opfrissing voorzien. Regelmatig opfrissing voorzien. Jaarlijks te organiseren.</p>				
<p>Producten Nieuwe producten werden aangekocht. De MSDS-fiches zijn nog niet aanwezig. 2013 Werden reeds aangevraagd bij de leverancier.</p>	<p>De MSDS-fiches aanvragen bij leverancier en bundelen in een map.</p>				
<p>Speel terreinen en speeltoestellen De gemeentelijke speel terreinen en speeltoestellen dienen te voldoen aan het KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van de speeltoestellen en het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speel terreinen. 2001 Een risicoanalyse werd uitgevoerd door een externe dienst op 09.07.2013. Een aantal risico's werden vastgesteld. 2013 De speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd door de begeleidsters en de tekorten worden genoteerd in een logboek. 2012</p>	<p>Te onderzoeken. De opgestelde risico's dienen opgelost te worden. Regelmatige controle dient te gebeuren door een bevoegde persoon. Logboek samen te stellen.</p>				

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG "PIMPERNEL", VELDONKSTRAAT 33, 3120 TREMELO

Deze locatie werd niet bezocht aangezien de diensten van de BKO zijn verhuisd naar de nieuwe locatie.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG "PIMPERNEL", BARBARASTRAAT 66, 3120 TREMELO (NINDE)

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch coördinator


Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO EHBO-koffer is volledig. In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. 2012 De EHBO-incidenten worden geregistreerd.	Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW.				
Orde en netheid De ruimtes zijn goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn volledig.					
Doorgangen en evacuatiewegen Deze dienen steeds vrij te zijn (was ok).					
Brandveiligheid Bijkomende veiligheidsverlichting is geplaatst. 2012 9 januari 2014 volgden de personeelsleden van Pimpernel een theoretische opleiding "Brand en evacuatie". De laatste evacuatieoefening dateert van 08.04.2013.	Regelmatig oprissing voorzien. Oefening jaarlijks te organiseren.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Producten Achter de keuken, in de badkamer, worden de poetsproducten bewaard. Deze kamer is steeds op slot als er kinderen aanwezig zijn. 2009</p>					
<p>Elektrische installatie Nieuwe keuring is uitgevoerd. 2013 Er werden een aantal inbreuken vastgesteld. 2013</p>	De inbreuken dienen weggewerkt te worden.				
<p>Speel terreinen en speeltoestellen De gemeentelijke speel terreinen en speeltoestellen dienen te voldoen aan het KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van de speeltoestellen en het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speel terreinen. 2001 Een risicoanalyse werd uitgevoerd door een externe dienst op 09.07.2013. Een aantal risico's werden vastgesteld. 2013 De speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd door de begeleidsters en de tekorten worden genoteerd in een logboek. 2012 Gevaar voor schilfers bij het schommeltoestel. 2012</p> 	<p>Te onderzoeken.</p> <p>De opgestelde risico's dienen opgelost te worden. Regelmatige controle dient te gebeuren door een bevoegde persoon. Logboek samen te stellen.</p> <p>Toestel herstellen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Berging achteraan De eigenaar heeft het asbesthoudend dak vervangen door niet-asbesthoudende golfplaten. 2014					

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG "PIMPERNEL", BOLLOSTRAAT 21, 3120 TREMELO

Deze locatie werd niet bezocht aangezien de diensten van de BKO zijn verhuisd naar de nieuwe locatie.

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG BONTE OS, NOBELSTRAAT 213, 3128 TREMELO (BAAL)

Datum bedrijfsbezoek: 5 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /


Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO EHBO-koffer is volledig, maar bevat vervallen producten. 2014 In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. 2012 De EHBO-incidenten worden geregistreerd.	Iemand aanduiden om de inhoud te controleren. Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW.				
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn volledig.					
Doorgangen en evacuatiewegen Deze dienen steeds vrij te zijn (was ok).					
Brandveiligheid Brandweerverslag dateert van 26.06.2013. 2013 Het evacuatieplan is opgesteld. 9 januari 2014 volgden de personeelsleden van Pimpernel een theoretische opleiding "Brand en evacuatie". De laatste evacuatieoefening dateert van 07.05.2014.	Regelmatig opfrissing voorzien. Jaarlijks te organiseren.				
Keuringen en controles Keuringsverslagen en controles werden bezorgd aan de GD-PBW.					
Poetsen ramen Poetsen van ramen: valgevaar (val van hoogte). 2013					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Klimaat</p> <p>Bij hoge temperaturen wordt het in sommige lokalen heel warm. 2013</p> <p>Buitenzonnewering werd reeds voorzien in de bureelruimte op de verdieping.</p> <p>Buitenzonnewering zal nog voorzien worden in de groene en oranje kamer.</p> <p>Airco wordt voorzien in de vergaderzaal boven.</p>	Ventilatie voorzien.				
<p>Speel terreinen en speeltoestellen</p> <p>De gemeentelijke speel terreinen en speeltoestellen dienen te voldoen aan het KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van de speeltoestellen en het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speel terreinen. 2014</p> <p>De speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd door de begeleidsters en de tekorten worden genoteerd in een logboek. 2014</p>	Te onderzoeken en risicoanalyse opstellen.				

Gelijkvloers

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Zolder De zolder is enkel toegankelijk via een ladder. 2013	Vaste trap met leuning voorzien.				
Keuken Er wordt gebruik gemaakt van een multistopcontact in de keuken terwijl er voldoende stopcontacten werden voorzien. 2014 	Te bekijken.				
Stookplaats In de stookplaats bevindt zich materiaal. 2014	Materiaal te verwijderen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Groene kamer In de groene kamer staat nog een beeldbuis TV-toestel.	Oude TV-toestellen op termijn te vervangen door flatscreens.				

Verdieping

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Verankeringspunten dak Deze dienen jaarlijks gecontroleerd te worden door een bevoegde instantie. 2013	Op te volgen.				
Keuken De keuken wordt deels gebruikt als berging. 2014	Te herbekijken.				

BEGRAAFPLAATS "NINDE", LEUVENSEBAAN, 3120 TREMELO

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Er is EHBO aanwezig. 2010 In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. 2012 Er is geen registratie van de EHBO-incidenten van de werknemers. 2012 De EHBO-koffer bevat vervallen producten. 2014	Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW. De EHBO-incidenten dienen geregistreerd te worden conform het nieuw KB EHBO. Iemand aanduiden om de inhoud te controleren.				
Brandbestrijdingsmaterieel Eén poederbrandblusser is voorzien en gesignaleerd. 2008					
Sanitair Een toiletcabine werd voorzien. Prachtig.					
Verwarming Een elektrisch vuurtje is voorzien. 2008					
Hygiëne In het gebouwtje is er één lokaal beschikbaar voor de grafdelver. Er is water en een uitgietsbak voorzien. In het lokaaltje worden ook de benodigdheden voor het maken van graven opgeslagen. De grafdelver eet hier ook.					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Producten Men maakt hier gebruik van sproeistoffen en andere producten. De MSDS-fiches van de producten moeten hier aanwezig zijn. 2008	MSDS-fiche voorzien.				
PBM's PBM is ter beschikking voor het personeel. 2012	Personeel sensibiliseren tot het gebruik ervan.				

BEGRAAFPLAATS "CENTRUM", BOLLOSTRAAT, 3120 TREMELO

Datum bedrijfsbezoek: 5 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Er is EHBO aanwezig. 2010 In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. 2012 Er is geen registratie van de EHBO-incidenten van de werknemers. 2012	Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW. De EHBO-incidenten dienen geregistreerd te worden conform het nieuw KB EHBO.				
Brandbestrijdingsmaterieel Eén poederbrandblusser is voorzien. Deze dient nog gesignaleerd te worden. 2008	Pictogram te voorzien.				
Sanitair Een toiletcabine werd voorzien. Prachtig.					
Verwarming Een elektrische verwarming is voorzien. 2008					
Lokaal In het gebouwtje is er één lokaal beschikbaar voor de grafdelver. Er is water en een uitgietsbak voorzien. In het lokaaltje worden ook de benodigdheden voor het maken van graven opgeslagen. De grafdelver eet hier ook. 2008					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Producten Producten moeten steeds in hun originele verpakking bewaard worden en mogen zeker niet in verpakkingen (waterflesjes) van voedingsproducten bewaard worden. 2010 Men maakt hier gebruik van sproeistoffen en andere producten. De MSDS-fiches van de producten dienen hier aanwezig te zijn. 2012</p>	<p>Te verwijderen. Personeel sensibiliseren. MSDS-fiche voorzien.</p>				
<p>PBM's PBM's zijn ter beschikking van het personeel. 2012</p>	<p>Personeel sensibiliseren tot het gebruik ervan.</p>				

BEGRAAFPLAATS "OUD EN NIEUW KERKHOF", PASTORIJSTRAAT, 3128 BAAL

Datum bedrijfsbezoek: 5 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator


Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO Er is EHBO aanwezig. 2010 In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. 2012 Er is geen registratie van de EHBO-incidenten van de werknemers. 2012 De EHBO-koffer bevat vervallen producten. 2014	Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW. De EHBO-incidenten dienen geregistreerd te worden conform het nieuw KB EHBO. Iemand aanduiden om de inhoud te controleren.				
Brandbestrijdingsmaterieel Eén poederbrandblusser is voorzien. Deze dient nog gesignaleerd te worden. 2010	Te signaleren.				
Verwarming Een elektrische verwarming is voorzien. 2010					
Sanitair Een toiletcabine werd voorzien. Prachtig.					
Lokalen De grafdelver beschikt over gescheiden lokalen om het grafmakersmateriaal te plaatsen, te eten en om zich op te frissen.					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Producten Producten moeten steeds in hun originele verpakking bewaard worden en mogen zeker niet in verpakkingen (waterfles) van voedingsproducten bewaard worden. 2012</p>  <p>Men maakt hier gebruik van sproeistoffen en andere producten. De MSDS-fiches van de producten dienen hier aanwezig zijn. 2012 De sproeistoffen en onkruidverdelgers worden bewaard in het lokaal waar de grafdelver eet. 2013</p>	<p>Te verwijderen. Personeel sensibiliseren.</p> <p>MSDS-fiche voorzien.</p> <p>Producten dienen bewaard te worden in een ander lokaal, bij voorkeur in een gesloten kast.</p>				
<p>PBM's PBM's zijn ter beschikking van het personeel. 2012</p>	<p>Personeel sensibiliseren om deze te dragen.</p>				

NOOT: De aangehaalde punten kunnen best opgenomen worden in het globaal preventieplan PBW.

6. RECENTE WETGEVINGEN

Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen.

- Dit KB vervangt het welbekende artikel 54 quater uit het ARAB. Artikel 54 quater regelde de bestelling en de levering van de collectieve beschermingsmiddelen, het verslag vóór hun indienststelling, de instructies over hun werking, hun gebruikswijze, hun inspectie en hun onderhoud.

Dit KB is van toepassing op werkgevers en werknemers en op de daarmee gelijkgestelde personen bedoeld in artikel 2, § 1 van de welzijnswet van 4 augustus 1996. De collectieve beschermingsmiddelen (CBM) die onder het toepassingsgebied van dit KB vallen zijn deze die geen onderdeel zijn van een arbeidsmiddel. Een CBM wordt gedefinieerd als elke beschermingsuitrusting die tot doel heeft de werknemer te beschermen tegen één of meerdere gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen in het gedrang brengen evenals alle aanvullingen of accessoires die hiertoe bestemd zijn, en die gelijktijdig de volgende kenmerken vertonen:

1. dat ze zo ontworpen en geïnstalleerd zijn dat ze zo rechtstreeks mogelijk inwerken op de oorzaak van het risico zodat dit risico maximaal wordt beperkt;
2. dat ze bestemd zijn om, voorafgaand aan de uitvoering van het werk te worden geïnstalleerd;
3. dat ze van die aard zijn dat de werknemer niet actief moet tussenkomen om zijn veiligheid en gezondheid op het werk te verzekeren.

De werkgever identificeert de gevaren die niet kunnen worden uitgeschakeld met technische of organisatorische maatregelen, zodanig dat het gebruik van CBM zich opdringt. Daarna gaat de werkgever over tot de risicoanalyse om zo de meest geschikte collectieve beschermingsmaatregelen toe te passen om de werknemers te beschermen tegen de risico's. Deze risicoanalyse moet rekening houden met alle KB's die opgenomen zijn in bijlage 1 van dit KB. Bij het uitvoeren van de risicoanalyse vraagt de werkgever het advies van de preventieadviseur. De werkgever bepaalt ook de omstandigheden waaronder een CBM moet gebruikt worden en vraagt hierbij het advies van de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer. In bijlage 2 wordt opgelijst welke de activiteiten en arbeidsomstandigheden zijn waarvoor het ter beschikking stellen van CBM noodzakelijk is.

Koninklijk besluit van 25 april 2013 tot wijziging van de artikelen 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200 en 207 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.

- Artikel 1 van het KB bepaalt dat de voorschriften van het AREI niet langer beperkt zijn tot elektrische energie-installaties, maar ook gelden voor vaste leidingen ten behoeve van communicatie, informatietechnologie, signalisatie en bediening;
- Het nieuwe artikel 104 wordt anders gestructureerd en handelt over de **voorzorgsmaatregelen tegen brand bij het plaatsen van een elektrische installatie.**

Het legt een reeks nieuwe verplichtingen op aan elektrische installaties met betrekking tot de te nemen preventieve maatregelen tegen brand. Het introduceert eveneens een aantal nieuwe begrippen zoals compartimentering, vitale stroombanen, halogeenvrije kabels, het principe van redundantie, alsook de **risicobeoordeling voor het bepalen van vitale stroombanen**. Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 4 juni 2013 en wordt van toepassing op elektrische installaties waarvan de plaatsing aanvangt na 4 september 2013.

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaats, BS 23.04.2014.

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014. Het treedt in werking op 3 mei 2014.

Dit koninklijk besluit heft gedeeltelijk artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) op, om zo de verplichtingen van de werkgever beter uit te kunnen werken via het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen, gedefinieerd door de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers.

Dit nieuwe koninklijk besluit voert de verplichting in om een risicoanalyse uit te voeren en verduidelijkt de risicofactoren die tenminste in rekening moeten gebracht worden tijdens de uitvoering van deze analyse. De werkgever moet, op basis van de resultaten van analyse van de risico's eigen aan de onderneming, een geheel van preventiemaatregelen nemen, met als doel, volgens hiërarchie:

1. brand voorkomen;
2. de veiligheid en indien nodig de snelle evacuatie verzekeren van de werknemers en alle aanwezige personen op de arbeidsplaats zonder hen in gevaar te brengen;
3. vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden;
4. de schadelijke gevolgen van een brand beperken;
5. de tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken.

Het koninklijk besluit legt echter nog een zeker aantal specifieke preventiemaatregelen op. Onder andere:

- Het legt elke werkgever op om een brandbestrijdingsdienst op te richten waarvan de samenstelling en de middelen worden bepaald in functie van de aard van de activiteiten, het aantal personen dat aanwezig kan zijn in de onderneming, het specifiek brandrisico, de uit te voeren preventiemaatregelen en de middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken.
- Het voorziet bepalingen betreffende evacuatiewegen, uitgangen, nooduitgangen en nooddeuren.
- De reglementaire bepalingen op gebied van opleiding en informatie van werknemers, periodieke controles en aankoop en gebruik van beschermingsmiddelen tegen brand, werden ontwikkeld om te beantwoorden aan de doelstellingen die worden opgelegd door de Codex welzijn op het werk op gebied van deze materies.
- Het koninklijk besluit houdt rekening met situaties waarin verschillende ondernemingen aanwezig zijn op eenzelfde arbeidsplaats en deze waar werkzaamheden worden uitgevoerd door externe ondernemingen, via het veralgemenen van de praktijk van de vuurvergunning.
- Om zich te verzekeren van het beheersen van alle elementen die samen het brandpreventiebeleid vormen, wordt de werkgever gevraagd om procedures te ontwikkelen (onder andere voor de evacuatie, het gebruik van beschermingsmiddelen) en een brandpreventiedossier bij te houden bestaande uit een geheel van documenten, waarvan de lijst is vastgelegd door het besluit.

Voor de eisen in verband met de constructie van gebouwen, blijven de bepalingen van artikel 52 van het ARAB van toepassing. Ze zullen worden aangepast in een later volgend koninklijk besluit.

Het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk, BS 28.04.2014.

Op 28 april 2014 verscheen de nieuwe wetgeving in verband met de preventie van psychosociale risico's op het werk in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om twee wetten en een koninklijk besluit:

Deze wetgeving treedt in werking op 1 september 2014. De belangrijkste wijzigingen die de nieuwe wetgeving heeft aangebracht zijn de volgende:

- Voortaan is er sprake van "psychosociale risico's op het werk". In de wetgeving werd een definitie van dit begrip opgenomen. De wettelijke bepalingen hebben betrekking op de preventie van het geheel van de psychosociale risico's en zijn niet langer enkel gericht op de preventie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. In het kader van het preventiebeleid van de onderneming dient rekening gehouden te worden met de psychosociale risico's, zoals dit ook geldt voor alle andere risico's die de gezondheid en de veiligheid van de werknemers kunnen aantasten.
- De rol van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de preventie van de psychosociale risico's, namelijk de werkgever, de hiërarchische lijn, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur psychosociale aspecten, de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie op het werk, alsook de uitwisseling van informatie tussen deze actoren werden verduidelijkt.
- Er werden wijzigingen aangebracht aan het statuut van de vertrouwenspersoon:
 - Nieuwe onverenigbaarheden werden ingevoerd;
 - De verwijdering uit zijn functie kan gevraagd worden door de werknemersvertegenwoordigers in het comité;
 - Het volgen van een opleiding van 5 dagen, waarvan de inhoud werd bepaald door het koninklijk besluit, wordt opgelegd alsook het volgen van een jaarlijkse supervisie. De instellingen die deze opleiding organiseren moeten voldoen aan bepaalde criteria en zullen opgenomen worden op een lijst gepubliceerd op de website van de FOD WASO;
 - De preventieadviseur van de interne dienst zal automatisch de informatieopdrachten van de vertrouwenspersoon uitoefenen.
- Er werden mechanismen uitgewerkt die de preventie van de psychosociale risico's op het collectieve niveau bevorderen:
 - Een risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie waarin een gevaar werd vastgesteld kan gevraagd worden door het comité of een lid van de hiërarchische lijn;
 - De individuele verzoeken met een collectief karakter worden eerst behandeld door de werkgever in overleg met het comité of de vakbondsafvaardiging.
- Wanneer de preventie op collectief niveau niet heeft kunnen voorkomen dat er zich schadelijke situaties voordoen, heeft de werknemer die meent gezondheidsschade te ondervinden door psychosociale risico's op het werk toegang tot interne procedures die werden uitgebreid naar het geheel van de psychosociale risico's op het werk (en die niet langer beperkt zijn tot geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk). Men spreekt voortaan van een verzoek tot informele of formele psychosociale interventie en niet langer van een met redenen omklede klacht.

- De specifieke procedure voor geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk werd behouden en verbeterd. De belangrijkste wijzigingen die aan deze procedure zijn aangebracht, zijn de volgende:
 - Verruiming van de definitie van pesterijen op het werk zodat rekening wordt gehouden met gedragingen die afzonderlijk genomen als onschuldig kunnen beschouwd worden maar waarvan de herhaling een onrechtmatig gedrag vormt;
 - De mogelijkheid voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om verzoeken te weigeren wanneer deze manifest geen geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk inhouden;
 - De verplichting voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om, alvorens zijn advies mee te delen, bewarende maatregelen voor te stellen wanneer de ernst van de feiten dit vereist;
 - Herkadering van de rol van de preventieadviseur psychosociale aspecten;
 - Inkorting van de termijn waarbinnen de preventieadviseur psychosociale aspecten zijn advies moet meedelen aan de werkgever;
 - Het informeren van de partijen over de inhoud van het advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten;
 - De verplichting voor de werkgever om de partijen te informeren over de gevolgen van het verzoek;
 - De verplichting voor de preventieadviseur psychosociale aspecten om, in twee hypothesen, een beroep te doen op de inspectie het Toezicht op het Welzijn op het Werk wanneer de werkgever niet de nodige maatregelen heeft getroffen;
 - De inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en het arbeidsauditoraat hebben onder bepaalde voorwaarden toegang tot de verklaringen die werden afgelegd tijdens de interne procedure;
 - Uitbreiding van de bescherming naar elk type maatregel die wordt getroffen als represaille voor het formele verzoek van de werknemer. Maar eveneens beperking van de bescherming van de werknemers die een externe klacht hebben ingediend (bij de inspectie, politie of het auditoraat): de bescherming kan slechts worden ingeroepen wanneer deze externe klachten werden ingediend nadat geprobeerd werd de formele procedure bij de preventieadviseur psychosociale aspecten toe te passen.
 - De mogelijkheid voor het slachtoffer van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag om voor de arbeidsrechtbank een forfaitaire schadevergoeding tot herstel van de morele en materiële schade te vorderen.

G. VANWESER
Preventieadviseur-Diensthoofd

K. VANREYMENT
Preventieadviseur