

## WONING KIND EN GEZIN, HILSTRAAT 7, 3120 TREMELO

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<b>EHBO</b> EHBO-koffer is aanwezig. In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. <b>2012.</b>	Vervallen producten verwijderen. Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW.				
<b>Orde en netheid</b> Het gebouw (gewone woning) werd ingericht door het gemeentepersoneel en wordt onderhouden door de onderhoudsdienst van de gemeente. De lokalen zijn goed onderhouden.					
<b>Signalisatie en aanduidingen</b> De veiligheidspictogrammen zijn aangevuld. <b>2011</b>					
<b>Doorgangen en evacuatiewegen</b> Deze dienen steeds vrij te zijn (was ok). Er is geen veiligheidsverlichting aanwezig. Kans op gebrekkige evacuatie. <b>2009</b>	Veiligheidsverlichting voorzien.				
<b>Kelder</b> De keldertrap is niet breed en onstabiel. <b>2001</b> De branddeur is niet zelfsluitend. <b>2007</b>	Aan te passen. Te herstellen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p><b>Elektrische installatie</b>  De ééndraadsschema's ontbreken in de elektrische kastborden. <b>2007</b>  Keuring elektrische installatie is uitgevoerd op 31/01/2011.  Er waren 2 inbreuken. <b>2011</b></p> <p><b>Autonome branddetectie</b>  De autonome branddetectie werd nagekeken samen met het onderhoud van de brandblussers. <b>2014</b></p>	<p>Eéndraadsschema's voorzien.</p> <p>Genaakbare delen afschermen.  Inbreuken oplossen!</p>				