

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG "PIMPERNEL", BARBARASTRAAT 66, 3120 TREMELO (NINDE)

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch coördinator


Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

| Omschrijving Gevaar / Risico | Voorstel | Beslissing bestuur | Wie | Datum | Evaluatie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-----------|
| EHBO EHBO-koffer is volledig. In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. 2012 De EHBO-incidenten worden geregistreerd. | Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW. | | | | |
| Orde en netheid De ruimtes zijn goed onderhouden. | | | | | |
| Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn volledig. | | | | | |
| Doorgangen en evacuatiewegen Deze dienen steeds vrij te zijn (was ok). | | | | | |
| Brandveiligheid Bijkomende veiligheidsverlichting is geplaatst. 2012 9 januari 2014 volgden de personeelsleden van Pimpernel een theoretische opleiding "Brand en evacuatie". De laatste evacuatieoefening dateert van 08.04.2013. | Regelmatig opfrissing voorzien. Oefening jaarlijks te organiseren. | | | | |

| Omschrijving Gevaar / Risico | Voorstel | Beslissing bestuur | Wie | Datum | Evaluatie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-------|-----------|
| <p>Producten Achter de keuken, in de badkamer, worden de poetsproducten bewaard. Deze kamer is steeds op slot als er kinderen aanwezig zijn. 2009</p> | | | | | |
| <p>Elektrische installatie Nieuwe keuring is uitgevoerd. 2013 Er werden een aantal inbreuken vastgesteld. 2013</p> <p>Speeltoestellen De gemeentelijke speeltoestellen en speeltoestellen dienen te voldoen aan het KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van de speeltoestellen en het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speeltoestellen. 2001 Een risicoanalyse werd uitgevoerd door een externe dienst op 09.07.2013. Een aantal risico's werden vastgesteld. 2013 De speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd door de begeleiders en de tekorten worden genoteerd in een logboek. 2012 Gevaar voor schilfers bij het schommeltoestel. 2012</p>  | <p>De inbreuken dienen weggewerkt te worden.</p> <p>Te onderzoeken.</p> <p>De opgestelde risico's dienen opgelost te worden.</p> <p>Regelmatige controle dient te gebeuren door een bevoegde persoon. Logboek samen te stellen.</p> <p>Toestel herstellen.</p> | | | | |

| Omschrijving Gevaar / Risico | Voorstel | Beslissing bestuur | Wie | Datum | Evaluatie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----|-------|-----------|
| Berging achteraan De eigenaar heeft het asbesthoudend dak vervangen door niet-asbesthoudende golfplaten. 2014 | | | | | |