

**GEMEENTELIJKE TURNZAAL, KRUISSTRAAT 33, 3120 TREMELO**



Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014



Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator



Externe Preventiedienst: J. STERCKX - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: S. D'HONT - Preventieadviseur

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p><b>Gebouw</b>  Het gebouw is in slechte staat (lek in dak, dakgoot stuk, plafond brokkelt, vloer gezakt, water kelder, hoge verwarmingskosten, ...). <b>2013</b></p>  	<p>Renovatie of nieuwbouw dringt zich op.</p>				
<p><b>EHBO</b>  EHBO-koffer is aanwezig.  De EHBO-koffer is onvolledig. <b>2013</b></p>	<p>EHBO-materiaal aanvullen.</p>				
<p><b>Orde en netheid</b>  De lokalen en toiletten zijn goed onderhouden.  Er is geen zeep in de dispenser aan de lavabo. <b>2011</b></p>	<p>Zeep aanvullen.</p>				
<p><b>Signalisatie en aanduidingen</b>  De veiligheidspictogrammen zijn in orde. <b>2011</b></p>					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p><b>Doorgangen en evacuatiewegen</b>            Veiligheidsverlichting is nog te voorzien. Kans op gebrekkige evacuatie! <b>2008</b></p>	<p>Veiligheidsverlichting voorzien.</p>				
<p><b>Stookplaats</b>            In de kelder bevindt zich de stookplaats (onder scène). De gaten zijn dichtgemaakt en de stookplaats is leeggemaakt. <b>2011</b>            Er hing een sleutelkastje maar zonder sleutel. <b>2009</b>            Een klokthermostaat met afstandsvouler is geplaatst. <b>2011</b>            Rond de schouw en in de buurt van de mazoutstookinstallatie is veel roet. Het laatste reinigungsattest dateert van 19.12.2008. <b>2012</b></p>  	<p>Stookplaats steeds bereikbaar houden.            Sleutel terug te plaatsen.            Mazoutstookinstallatie reinigen. Dit dient jaarlijks te gebeuren.</p>				
<p><b>Elektrische installatie</b>            De ééndraadsschema's ontbreken in de elektrische kastborden. <b>2000</b>            De keuring is uitgevoerd op 1.02.2011. De inbreuken zijn zo snel mogelijk op te lossen. <b>2011</b></p>	<p>Te voorzien.            Inbreuken oplossen.</p>				
<p><b>Asbest</b>            Een asbestinventaris is opgesteld. Staalname wordt aanbevolen om zekerheid te hebben over het al dan niet aanwezig zijn van asbest. <b>2011</b></p>	<p>Te onderzoeken. Dit kan uitgevoerd worden, na opdracht, door de GD-PBW.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p><b>Sporttoestellen</b> Turnmateriaal is onderworpen aan een periodieke controle. <b>2007</b> <b>Een aantal mankementen aan sporttoestellen werden vastgesteld. Kapotte matten, losgekomen ijzerwerk aan klimrek, splinters Zweedse banken. 2012</b></p>  	<p>Controle invoeren. Opstellen controleregister van de sportinfrastructuren en sporttoestellen, dit kan gebeuren in samenspraak met de GD-PBW.</p>				