

TURNZAAL BAAL, BAALSEBAAN 287, 3218 BAAL

Datum bedrijfsbezoek: 5 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator



Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /



Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO EHBO-koffer is aanwezig, maar onvolledig. 2007	Aanvullen en verantwoordelijke aanduiden voor opvolging.				
Een AED-toestel werd aangebracht aan de ingang. 2012 Dit AED-toestel is voor het publiek toegankelijk.					
Orde en netheid De toiletten zijn goed onderhouden. De burelen en andere lokalen zijn goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn volledig.					
Doorgangen en evacuatiewegen De buitendeur draait niet in de vluchtzin. 2008	Deur in de vluchtzin laten draaien.				
Elektrische installatie De ééndraadsschema's werden nog niet in al de elektrische kastborden voorzien. 2000	Te voorzien.				
Keuringen Verschillende keuringen zijn niet in orde! 2009	In orde te brengen.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Trap De trapleuningen zijn te laag. 2000</p>	<p>Deze moeten minstens één meter hoog zijn in de horizontale gedeelten en 0,75 m langs de schuine zijden.</p>				
<p>Turnzaal Het lokaal was goed onderhouden. Het is niet duidelijk of de sporttoestellen aan een jaarlijks nazicht onderworpen worden. 2008 Sommige matten zijn versleten. 2012</p> 	<p>Opstellen controleregister van de sportinfrastructuur en sporttoestellen, dit kan gebeuren in samenspraak met de GD-PBW. Te vervangen.</p>				
<p>De branddeur werd opgehouden met een spie. Kans op beschadiging branddeur. Kans op meer schade bij brand. 2009</p>  <p>Er zijn verschillende lekken in het dak, waardoor de pleister naar beneden komt. 2011</p>	<p>Te verhelpen.</p>				

Kelder

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Stookplaats Stookplaats werd voorzien van een brandwerende deur, Rf 1/2 uur. 2000 Via het rooster van het keldergat dringt er vuil binnen. 2014</p> <p>De ketel is vervangen. Men is overgeschakeld op gas. Gasdetectie is voorzien. 2010</p>	<p>Het plaatsingsattest van de deur is nog over te maken. Net voor het rooster plaatsen zodat er geen vuil kan binnendringen.</p>				
<p>Brandblusser De brandblusser is niet gesignaleerd.</p>	<p>Pictogram aanbrengeen.</p>				
<p>Asbestinventaris Opgepast: de isolatie rond de buizen bevat vermoedelijk asbest. 2006</p> 	<p>Asbestinventaris opstellen. Staalname uitvoeren.</p>				
<p>Elektrische kabel Oude bekabeling is aanwezig. Is hier nog stroom op? 2014</p> 	<p>Te bekijken en losse bedrading te verwijderen.</p>				

1^{ste} verdieping

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Muziekschool (werd niet bezocht in 2014) De venstertabletten zijn stuk. 2007 Het raam vertoont een barst. 2007	Te herstellen. Te herstellen.				