

SPORT- EN JEUGDDIENST, WERCHTERBAAN 1, 3120 TREMELO

Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer


Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO EHBO-koffer is niet terug te vinden. 2014 Er werden draagbare EHBO-tasjes aangekocht om mee te nemen op uitstap. 2012 De EHBO-incidenten worden niet geregistreerd. 2012	EHBO-koffer aanwenden en aanduiden met pictogram. Registratie dient te gebeuren conform het KB EHBO d.d. 15.10.2010.				
Orde en netheid De toiletten zijn goed onderhouden. De burelen en andere lokalen zijn goed onderhouden.					
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn volledig.					
Veiligheidsverlichting Veiligheidsverlichting is aanwezig, maar wordt niet gecontroleerd. 2007	Een bevoegd persoon is aan te duiden die de veiligheidsverlichting jaarlijks controleert en hiervan notitie neemt.				

Kelder

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Trap Er is valgevaar op de trap daar de eerste trede een verschillende aantrede heeft dan de rest. 2004	Aan te passen.				
Laagspanningsinstallatie De laagspanningsinstallatie is gekeurd op 31/1/2011, de inbreuken dienen zo vlug mogelijk opgelost te worden. 2011	Inbreuken oplossen!				
 Brandblusser De brandblusser staat op de grond. 2013	Brandblusser omhoog hangen en signaleren.				

Gelijkvloers

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
Brand Er is een kleine elektrische brand geweest op 26.03.2007. Het doorsmelten van de aansluiting van de flexibele draad aan de verlichtingsbalk met vaste elektrische installatie was waarschijnlijk de oorzaak. 2007	Ganse elektrische installatie nakijken en in orde brengen en keuring laten uitvoeren door EDTC.				
Beeldschermwerk Er dient onderzoek te worden of de beeldschermen op de burelen goed geplaatst zijn (lichtinval, ..). 2000	De ED-PBW (arbeidsgeneesheer) kan hierover gecontacteerd worden. Er werd reeds overgegaan op het gebruik van TFT-schermen.				

Verdieping

De eerste verdieping wordt gebruikt om muziekles te geven. Dit zijn maar kleine groepen. Dit wordt afgeraden zolang de elektrische installatie niet in orde gebracht is.