ULM neergestort te Hasselt

Werden loopings piloot fataal ?

Piloot omgekomen, passagier zwaar gewond

Betekom / Hasselt 30 juni 2007.

Een ULM vliegtuigje dat van het vliegveldje de Kiewit aan de Luchtvaartstraat te Hasselt was opgestegen, geraakte zaterdagnamiddag in een buitenwijk van Hasselt in moeilijkheden en stortte in de tuin van een woning aan de Wanbeekstraat neer.

De uitgebrande resten van de ULM tussen de bomen en vlak achter een woning in de tuin aan de Wanbeekstraat te Hasselt, Parket en luchtvaart- en andere deskundigen doen hier nog de vaststellingen.

Loopings.

Getuigen in de buurt hebben gezien dat de ULM loopings maakte en er bij het stijgen (Lift) iets misliep., bij dergelijke stunts komen er grote krachten op het vliegtuig.

Stall.

Volgens piloot Erwin Bloemen werd mogelijk de stijghoek van het vliegtuig overschreden, er kan dan (mogelijk) een mechanisch probleem optreden, maar het kan ook dat het toestel door de stijging te weinig snelheid had, de "Lift" afbreekt en er dan "Stall" ontstaat, waardoor het vliegtuig als een baksteen naar benden valt.



Schematische voorstelling van "Stall"