


Veiligheid op bouwwerven: de praktijk



Datum: 22.08.2010 **Werk :** Kolderbos - Priesterhaagstraat
Bouwheer / opdrachtgever : Nieuw Dak Grotestraat, 65 3600 Genk 089629020
Hoofdaannemer : Vaessen Siemenslaan, 7 3650 Dilsen Stokkem
Aannemer-s- :
Veiligheidscoördinator :

KB 19.01.2005
Tijdelijke en mobiele
werkplaatsen

KB 19.04.1999 titel II
Hoofdstuk III CODEX
EDTC

KB 4.08.1996 art.9 en
10 toezien op veilig-
heid aannemers

Wéér een werf van Nieuw Dak

Geen enkele PBM
VEILIGHEID
daar spreekt
men veel over



foto EVER



foto EVER

Glasscherven
die bij spe-
lende kinderen
ernstige
kwetsuren
kunnen veroor-
zaken

De veiligheids-
klep van deze
haak van de
hijskooi is
geblokkeerd,
dat was ook het
geval bij het 2e
aanwezige
exemplaar ...

De hijsinstallatie is niet afgesloten
en de spanning is nog aanwezig.
Op zaterdag 21 augustus 2010
omstreeks 14 u was nog een
aannemer -sanitair- werken aan
het uitvoeren. De twee werkne-
mers vinden dat, indien er
ongevallen zouden gebeuren
wanneer kinderen op de hijs-
installatie klimmen, de ouders
daarvoor verantwoordelijk zijn-
sic-



foto EVER



VERBEECK Erik ©
Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
Postbus 105 3600 Genk - 0473 76 25 73
erikverbeeck@skynet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van
Strafvordering van 17 november 1808 - eerste
boek art.8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de
Wet van 04 augustus 1986 art.107