


Veiligheid op bouwerven: de praktijk



Datum: 22.10.10

Werk : Priester Haagstraat 22 3600 Genk

Bouwheer / opdrachtgever : cvba Nieuw Dak Grotestraat,65 3600 Genk

Hoofdaannemer : Vaesen

Aannemer-s- : Jean Holzaet 3650 Dilsen Stockem

Veiligheidscoördinator :

Keuringsorganisme : TBV -vlgs elektricien-

VEILIGHEID

daar spreekt men veel over

KB 10.03.1981
art.140-01, art.199

KB 10.03.1981 AREI
art.207-07

KB 10.03.1981 AREI
art.34-35

KB 10.03.1981 AREI
art.214-01

KB 10.03.1981 AREI
art.30, 68,77

art.34 - 35 A.R.E.I.



Lasdoos in handbereik tegen plafond in kelderruimte ! - Geel en blauwe geleider samegevoegd

foto EVER



foto EVER

Plafonddoos zit in 1e plafond leidingen in tussenruimte tussen vals plafond met Gipsplaat. De bedrading bevindt zich in de tussenruimte ipv in de lasdoos. Er is ook geen bevestiging voor een verlichtingsarmatuur voorzien, de beschermingsgeleider hangt los

art.214-01

Defecte drukknop verlichting aan de buitendeur in de inkomhal art.30-1, art.68, art.77

VERBEECK Erik ©
Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
Postbus 105 3600 Genk - 0473 76 25 73
erikverbeeck@skynet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art.8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art.107

