



9 1771373 833007

Professioneel


ISSN 1373 - 833X

Voeren 8 december 2012

209-05 november 2012



Morsum Magnificat®



reproducieren zonder schriftelijke toelating van de uitgever is verboden www.presscopyrights.be

Conformiteit laagspanningsnetten in vraag

**Goed genoeg voor Voeren?****Gevaarlijk voor Morsum Magnificat!**

Arbeidsauditeur te Tongeren wordt geïnformeerd.



Deze connectoren zijn niet volgens art. 5 van het AREI gebruikt

6 maanden oud !

foto EVER

Het moet blijken dat de -p-Overheid inzake de controle van de conformiteit van de laagspanningsnetten grandioos faalt. Nadat Morsum Magnificat van 2000 tot 2002 de gevaarlijke staat van de openbare laagspanningsnetten en de aftakkingen naar woningen blootlegde, nam Staatssecretaris voor Energie Deleuze maatregelen. De laffe Algemene Directie Energie verstopte zich achter deze redactie en schreef naar alle Distributienetbeheerders -DNB- dat zij, na talrijke klachten -alleen onze naam werd niet vermeld- hun netten in conformiteit dienden te brengen, we lezen 1 augustus 2002. Vandaag, meer dan tien jaar later, stellen we in Voeren vast dat LS netten, die één jaar geleden -en minder- werden omgebouwd, op diverse items niet voldoen aan de regels van goed vakmanschap en het A.R.E.I. De Voerense burgemeester Huub Broers wordt gevraagd om zijn DNB -Eandis Interмосane- aan het werk te zetten.

Werken in de nabijheid ...

Wie werken uitvoert in de nabijheid van blanke -of daarmee gelijkgestelde- onder spanning staande geleiders, moet daarvoor de toestemming vragen van de beheerder van die lijn, in casu DNB Interмосane / Eandis. Een dakwerker, een loodgieter, een schrijnwerker, een gevelbekleder, etc. worden verondersteld om de regels van het A.R.E.I. te kennen, uiteraard is dat niet zo en dat moet ook niet. Het zijn de verdelers die wettelijk verplicht zijn om hun netten in conformiteit met de vigerende wetten en normen te bouwen en te onderhouden.

Gewaarschuwd.

Aan de Weg op Schophem in Voeren zijn er aan een privéwoning gevelwerken aan de gang, de stelling is correct en volgens het KB van 31 augustus 2005 als collectief arbeidsmiddel geplaatst. Maar de stelling komt verdacht dicht bij de laagspanningaftakking, in feite té dicht, zodat contact door personen en goederen met het LS net niet uitgesloten is. Wij hebben de eigenaar én de aannemer gewaarschuwd dat volgens art. 192 van het AREI aan Interмосane toelating moet

meer p. 2 ►

Morsum Magnificat® Professioneel

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen zowel online als in geprinte versie verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen, we bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnementen BTW inclus.
Online sociaal -PDF- : 50 euro
Losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever
hoofdredacteur :
Erik Verbeeck
Postadres :
Postbus 57 3620 Lanaken.

van p. 1 worden gevraagd om daar binnen de gevarenzone werken uit te voeren.

Elektrocutie.

De 49 jarige traiteur Leo Roland, vader van twee kinderen die op 9 augustus 2004 zijn schoonbroer een handje toestak om metalen platen van de gevel van de woning aan de Rue Place,8 te 7890 Meslin L'Évêque te verwijderen, pakte met zijn linkerhand toevallig de aftakking van Electrabel vast en werd geëlectrocuteerd. De auteur van dit artikel werd door de weduwe aangesteld als technisch Expert. Er is jarenlang een rechtszaak gevoerd tegen Electrabel die zij grandioos verloren hebben. Gerechtsexpert Paul Catoire en de auteur van dit artikel hebben de oorzaak van de elektrocutie tot in het kleinste detail uitgewerkt en bewezen dat Electrabel de "Niled" connector niet volgens de instructies van de fabrikant -art. 5 AREI- heeft gebruikt waardoor vervorming van de isolatie is opgetreden en onder spanning staande delen genaakbaar werden.

Smerig.

Niettegenstaande de dokter duidelijk "elektrocutie" op het verslag van overlijden had geschreven, beweerde Electrabel tijdens de vergaderingen met diverse experts, dat Leo overleden was door de val van de ladder en niet door elektrocutie, zó gemeen zijn ze dan ook nog.

Connectoren.

Bij de aftakking aan de woning aan de Weg op Schophem, 2 in Voeren werden connectoren om de OV -openbare verlichting- aan te sluiten niet correct gebruikt. De uiteinden werden met plakband geïsoleerd en dat is niet volgens de instructies van de fabrikant. Plakband blijft niet hechten en gaat los waardoor de onder spanning staande delen genaakbaar worden, met alle gevolgen van dien,

zoals bij Leo Roland die zo'n connector vast pakte en er het leven bij liet. Als die toestellen conform de wetgeving en de instructies van de fabrikant worden gebruikt, kan er geen direct gevaar zijn, ook niet voor een niet elektricien.

Toelating.

Wie zoals hier in de nabijheid van elektrische leidingen gevelwerken wil uitvoeren moet, overeenkomstig art.192 van het AREI, de schriftelijke toelating van de DNB bekomen, maar uiteraard is dat alleen maar "Wet" en wetten zijn gemaakt om ze te negeren, ze worden enkel voor sommigen letterlijk toegepast.

Toezicht.

Wij hebben al dikwijls voorgesteld dat de lokale politie in casu haar taak

opneemt en zich ten dienste stelt van de bevolking, minstens waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van het niet respecteren van art. 192 van het AREI. De politie kan ook bij werven zoals deze -foto- nagaan of de wet op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen gerespecteerd werd, maar ook dat gebeurt zelden of nooit.

Hoogte van de lijnen.

In art. 164 van het AREI worden de hoogten van de laagspanningsleiding en de afstanden bepaald. In de zaak waar Georges Wittevrongel werd geëlectrocuteerd, is er een kortsluiting ontstaan waardoor de onder spanning staande leiding op de grond terecht kwam. De 49-jarige Georges liep blootsvoets naar buiten, trapte op de draden en

werd geëlectrocuteerd! Ook hier trok Electrabel, mede de technische inzet van de auteur van dit artikel, aan het kortste eind.

's-Gravenvoeren.

Aan de Weg op Moelingen n° 44 hangt een aftakkabel veel te laag over de privé eigendom. De bewoner heeft daarover zijn beklag gedaan bij Interмосane, maar ze willen niets doen, zegt de bewoner ons, om te beletten dat duiven op de kabel gaan zitten en hun uitwerpselen op onze auto terecht komen, heb ik pinnen tegen de kabel bevestigd maar, zoals u ziet, zijn ze ondersteboven gaan hangen en helpt dat niet. De bewoner is niet te spreken over de wijze waarop Interмосane en haar aannemer tewerk zijn gegaan. De man zit erg

meer p.3 ►



De stelling komt dicht bij het LS net en de verbindingen van het openbaar verlichtingsnet waarvan de geleiders als "blank" moeten worden aanzien, alleen de types VIFB en BAXB worden als geïsoleerd aanzien art. 159.01

◀ van p. 2 verveeld met die kabel boven zijn oprit, een kabel die nota bene minstens 6m hoog moet hangen -art. 164.01b-. Wij hebben de man aangeraden van die leiding af te blijven en de gemeente Voeren aan te spreken. Behoudens vergissing van onzenwege is de gemeente Voeren eigenaar, of minstens via een of andere constructie, mede eigenaar en is InterMosane-Eandis de exploitant die de installaties volgens de wet dient te bouwen en te onderhouden. De werken in die straat dateren van enkele maanden geleden. De wet ter zake is van 10 maart 1925, InterMosane / Eandis / Voeren moeten dus niet komen vertellen dat ze die niet kennen.

Nog meer onaanvaardbaar kunst- en vliegwerk.

Niettegenstaande we maar een uurtje ter plaatse waren, hebben we al meer dan voldoende gezien. Het doet ons besluiten dat de bevoegde minister voor de netten van InterMosane / Eandis het KB van 24 maart 2003 moet toepassen en de keuring van het net door erkende organismen moet

laten uitvoeren. Morsum Magnificat zal in ieder geval, behalve gemeente Voeren, ook nu weer de FOD Economie -Algemene Directie Energie-informereren en voor de werf, ook de Arbeidsauditeur. Meneer Huub Broers neemt ons niet ernstig, ergo denkt dat er "iets" scheelt. Afwachten of de



Schophem 324, eindisolatie ontbreekt maar het is niet zeker of die geleider onder spanning staat, of het de nulleider is, toch is deze opstelling weer geen vakmanschap.



De voedingskabel van de buurman hangt veel te laag over het erf van n° 44. Het aanbrengen van de metalen pinnen is niet alleen verboden, maar is ook gevaarlijk.



De pinnen moeten rechtop staan ..

andere partijen -zoals dat de waarschuwing langs vroger het geval was- ons zich neer durven leggen. wel ernstig zullen nemen, Erik Verbeeck ©



Aftakking die tussen bundel en verdeelkop in de lucht zweeft. De Niled connector is -net als bij de elektrocutie van Leo Roland- vervormd -detailfoto-. De geleiders die als niet geïsoleerd moeten worden aanzien bevinden zich te dicht bij de dakgoot -art. 164 AREI- Huub Broers moet dringend zijn DNB InterMosane / Eandis aan het werk zetten.