

03-12-2004

NV;

Droogkast oorzaak elektrocutie kleuter

**LANAKEN - Een defect aan de droogkast heeft geleid tot de dood van de bijna driejarige Liam Amory in de Heuvelstraat in Lanaken.**

Dat blijkt uit het voorlopig verslag van de deskundige. Door het defect kwam eerst de elektriciteitskast onder stroom te staan en dan de boiler in de badkamer. Het water zou dus onder stroom hebben gestaan toen kleine Liam onder de douche stond. Het gezin Amory woonde nog maar twee jaar in Lanaken en renoveerde zijn woning.

Een te oude boiler zonder aardlekbeveiliging kan de oorzaak van het tragische ongeval zijn. Indien een boiler niet met een dergelijke beveiliging uitgerust is, dan kan de stroom niet afslaan. Die zoekt dan een weg naar de aarde, meestal via de waterleiding.

NV

Gazet van Antwerpen, pagina 9, 98 woorden

© 2004 De Vlijt n.v.

[print](#) dit artikeldownload in [RTF \(Word\)](#), [HTML](#), [XML](#) OF [PDF](#)[koop](#) bijkomende reproductierechten aan[sluit](#) dit artikel