

BUITENSCHOOELSE KINDEROPVANG "PIMPERNEL", BAALSEBAAN 233A, 3128 BAAL

Datum bedrijfsbezoek: 5 juni 2014


Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: K. VANREYMNANT - Preventieadviseur

Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
EHBO EHBO-koffer is volledig. In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. 2012 De EHBO-incidenten worden geregistreerd.	Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW.				
Orde en netheid De toiletten en andere speel- of verblijfslokalen zijn goed onderhouden. De berging onder de trap (opslag van poetsproducten) is afgesloten met een deur.					
Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn in orde gebracht. 2011					
Doorgangen en evacuatiewegen De nooduitgang was niet vrij. 2014 	Deze dient steeds vrij te zijn.				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p>Brandbestrijdingsmaterieel Het brandbestrijdingsmateriaal is vrij.</p>					
<p>Brandveiligheid De branddetectie is gekoppeld aan het brandalarm. 2010 Bijkomende veiligheidsverlichting is geplaatst. 2011 Alle werknemers volgden in 2012 een praktijkopleiding "Hoe blussen". 9 januari 2014 volgden de personeelsleden van Pimpernel een theoretische opleiding "Brand en evacuatie". De laatste evacuatieoefening dateert van 08.04.2013.</p>	<p>Interventieploeg samenstellen en regelmatig oprissing voorzien. Regelmatig oprissing voorzien. Jaarlijks te organiseren.</p>				
<p>Producten Nieuwe producten werden aangekocht. De MSDS-fiches zijn nog niet aanwezig. 2013 Werden reeds aangevraagd bij de leverancier.</p>	<p>De MSDS-fiches aanvragen bij leverancier en bundelen in een map.</p>				
<p>Speelsterreinen en speeltoestellen De gemeentelijke speelsterreinen en speeltoestellen dienen te voldoen aan het KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van de speeltoestellen en het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelsterreinen. 2001 Een risicoanalyse werd uitgevoerd door een externe dienst op 09.07.2013. Een aantal risico's werden vastgesteld. 2013 De speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd door de begeleidsters en de tekorten worden genoteerd in een logboek. 2012</p>	<p>Te onderzoeken. De opgestelde risico's dienen opgelost te worden. Regelmatige controle dient te gebeuren door een bevoegde persoon. Logboek samen te stellen.</p>				