

## Onveiligheid openbare elektrische netten. TREMELO / BAAL

Datum: 05 mei 2015  
 Adres : Rechtestraat 14 3120 Tremelo  
 Burgemeester : Paul Dams  
 DNB : EANDIS Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle  
 Werkmaatschappij : Iverlek Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven  
 Parket : Procureur des Konings F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven  
 Staatssecretaris Energie : Marie-Christine Marghem Wetstraat 51  
 1040 Brussel



Elektrische netten veiliger dankzij Morsum Magnificat




foto EVER

Aftakking voldoet niet aan het technisch reglement en de wettelijke voorschriften van het AREI. Dit betekent een gevaar voor kortsluiting, brand en elektrocutie. Leo Roland werd geëlectrocuteerd omdat de connectoren van een dergelijke aftakking niet correct gemonteerd waren - zie annotatie 1 - 2 op de foto-. Hier werd een oude aftakking afgeknipt, de uiteinden werden niet meer geïsoleerd, of de connectoren niet verwijderd, dat is een overtreding met artikel 150 van het AREI - niet limitatief -. De slechter staat van de VFVB -of dergelijke- aansluitkabel kan isoatiefouten - art.20 AREI- veroorzaken waardoor brand in de toevoerleiding kan ontstaan.

**VERBEECK Erik** ©  
 Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist  
 Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573  
 erikjm.verbeeck@telenet.be

<sup>2</sup> Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107

