



TREMELO - BAAL 8 juli 2015



© EVER

Eigen berichtgeving

## Splinternieuwe bliksemafleider kerk onvolledig, voldoet ook niet aan wettelijke voorschriften.



foto EVER 7/7/15 18:01

De daalleiding moet boven en onder met de afvoerbuis verbonden worden, dat staat in artikel 3.2.3.2. van de NBN C18-100 van mei 1985. Dat is hier niet gebeurd. Morsum Magnificat heeft de firma Maro, die de werken uitvoert, daarvan op de hoogte gebracht.

Morsum Magnificat heeft bij herhaling aangetoond dat de veiligheid in Tremelo stiefmoederlijk wordt behandeld, maar dat er voor zuipen en feesten geen limiet of beperking is. Er loopt door het Auditoraat al een strafonderzoek rond de gemeentelijke gebouwen. Nu wordt ook de veiligheid van de kerk van Baal, dat een publiek toegankelijk gebouw is, in vraag gesteld. Er werd tijdens de herstelling van de kerktoren een bliksembeveiliging aangelegd die niet voldoet aan de wet van de brandveiligheid in gebouwen van 19 december 1997.



realisatie en foto EVER

Voorbeeld van een verbinding van de afvoerbuis met de afleider.

### Kerkfabriek.

Morsum Magnificat heeft aan de Voorzitter van het kerkfabriek Omer L. haar bevindingen over de bliksemafleider op de kerk van Baal gemeld. We hebben het met Omer

ook gehad over het feit dat de kerk een publiek toegankelijk gebouw is. De wet van 19 december 1997 -Brandveiligheid in gebouwen- is duidelijk, daarin wordt de aanleg van een bliksem-

meer p.2 ►

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

**Jaarabonnement** : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeeck - Postbus 3 3120 Tremelo 0473 76 25 73

◀ van p. 1 beveiliging volgens de Norm NBN C18-100 voorgeschreven en verplicht. Maar hier werd de wet duidelijk niet gerespecteerd. Omer L. heeft zich begripend opgesteld en zou daarover in een komende vergadering overleg plegen.

gekomen, een blaam voor de FOD Economie en de Algemene Directie Energie.

KB 7 juli 1994.

Dat Koninklijk Besluit handelt over de vaststelling van de

*Daardoor heeft deze norm kracht van wet en moet die ook worden toegepast. Bij de kerk in Baal is dat niet gebeurd.*

## Enkele wetgevingen.

### Brandbeveiliging in hoge gebouwen.

Koninklijk Besluit van 4 april 1972 -BS 22 december 1972- is een KB

basisnormen voor de preventie van brand en

### Prachtige Norm.

bliksemafleiders onder te brengen in het AREI.

#### 6.4 Bliksembeveiliging.

KB 4 april 1972

6.4.1 Elk hoog gebouw moet van een beveiligingsinstallatie tegen bliksem voorzien zijn, deze installatie moet voldoen aan de norm NBN 579 van 1962 « Richtlijnen voor installaties van bliksembeveiliging ».

6.4.2 De bouw, de installatie en de gebruikte materialen bij de inricating van de bliksembeveiliging moeten van een goede hoedanigheid zijn, ten einde een degelijke werking en een voldoende weerstand tegen de atmosferische invloeden te verzekeren.

houdende de vaststelling van de algemene eisen vervat in de Norm NBN 713-010 betreffende de brandbeveiliging in hoge gebouwen. In artikel 6.4 "Bliksembeveiliging" wordt naar de NBN 579 verwezen -inzet-. In de NBN 579 was er ook reeds sprake van het systeem "Melsens", dat is de "Kooi van Faraday". De kerk in Baal had dus ingevolge het KB van 4 april 1972 reeds in orde moeten zijn.

### NBN C18-100.

In 1985 werd de NBN 579, goede praktijk bij de aanleg van bliksemafleiders uit 1962, vervangen door de NBN C18-100, leidraad voor bliksemafleiderinstallaties. In 1989 werd de NBN C18-300, leidraad ter realisatie van beschermingssysteem tegen blikseminslag van elektronische en elektrische installaties voor lage en zeer lage spanning, in voege gebracht, maar voor deze norm is er nooit een uitvoeringsbesluit

ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. In de bijlage 4 "Hoge gebouwen" vinden we onder 6.5.5. -zie inzet- een verwijzing naar de NBN C18-100. Voor wat de gebouwen betreft, die meer dan de helft van hun hoogte boven de omgeving uitsteken, moet de bliksembeveiliging volgens de "Verhoogde beveiliging" worden aangelegd - artikel 3.1.3.3. van de NBN C18-100.

### KB 19 december 1997.

In dat KB dat het KB van 7 juli 1994 wijzigt, worden de basisnormen vastgesteld voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. In die wet wordt voor wat hoge gebouwen betreft, opnieuw verwezen naar de NBN C18-100. Daardoor heeft deze norm kracht van wet en moet die ook worden toegepast. Bij de kerk in Baal is dat bij de recente herstellingen niet gebeurd.

Op 1 januari 2006 is de IEC 62305 Norm in vijf delen uitgekomen. Dit is een prachtig werk van 600 bladzijden, maar bestaat officieel alleen in het Engels, Frans en Duits. De Nederlanders hebben een Nederlandse vertaling, maar België heeft dat uiteraard niet. De IEC 62035, die in onze wetgeving rond brandbeveiliging niet wordt genoemd, heeft een aankoopprijs van meer dan 350 euro.

### Keuringsorganismen niet bevoegd.

Na een vraag aan de minister van Economische Zaken in 2005 weten we dat er geen enkel organisme erkend is om bliksemafleiders te keuren. Wij hebben daarover op 1 juli contact gehad met ingenieur Michel Robert van de FOD Economie -Algemene Directie Energie- die bevestigde dat er nog steeds geen enkel organisme erkend is om bliksemafleiders te keuren " We hebben daar een probleem " zegt Michel Robert en zoeken, om dat probleem op te lossen, contact met Universiteiten. De -p-Overheid is er nog nooit in geslaagd om

### Burgemeester Dams gewaarschuwd.

Aangezien een niet conforme bliksemafleider van een publiek toegankelijk gebouw, hier een kerk, een gevaar betekent voor personen en goederen, draagt de burgemeester verantwoordelijkheid. Paul Dams -Open Vld- is zelf een feestneus van formaat en is er overall als de kippen bij als er gefeest wordt. Kwatongen in Tremelo beweren dat Dams naar begrafenissen gaat om zijn visitekaartje af te geven. Dat de bliksemafleider van de kerk van Baal in conformiteit wordt gebracht, is dus ook in zijn eigen belang. Daarom heeft Morsum Magnificat Paul Dams in zijn functie als burgemeester, mede een aangetekend schrijven, op de hoogte gebracht.

### Auditoraat.

Als Paul Dams niet reageert wordt opnieuw een dossier ingediend bij het auditoraat te Leuven die in het kader van de arbeidswetgeving, ook hier bevoegd is.

Erik Verbeeck ©