



TREMELO 19 augustus 15


## Tremelo : Handel drijven in gevaarlijke omstandigheden ...



Eigen berichtgeving

© EVER

### Wanbeleid sluit ogen voor handelszaken

**Houten kast !!****Geen differentieel !!****Aarding ??**

Gevaarlijk

Winkeliers, uitbaters van cafés en eetgelegenheden, verbouwen panden en starten hun activiteit. Voor zover ons bekend en na hier en daar geïnformeerd te hebben, ook bij de brandweer, wordt er door Tremelo geen controle uitgevoerd rond de brandveiligheid. Een uitbatingsvergunning, gepaard gaande met een inspectie van de brandweer, zou overal een verplichting moeten zijn. Maar in Tremelo gebeurt dat natuurlijk niet.

### S-Factory.

De uitbaters van de bloemenzaak zouden wanneer ze verhuisden, wel wat meer durven zeggen, maar ook zij slikten hun beloften in. Hoe de elektrische installatie -laagspanningsbord- van hun bloemenzaak er uit ziet, wordt op de foto hiernaast getoond. Nu zit de volgende huurder met de risico's

### Niet conform en gevaarlijk.

Het elektrische bord van het pand op de hoek van de Grote Bollostraat en de Baalsebaan waar S-Factory gevestigd was, puilt uit van de fouten. De installatie zou feitelijk niet in dienst mogen worden

meer p.2 ►

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

**Jaarabonnement** : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeeck - Postbus 3 3120 Tremelo 0473 76 25 73

van p. 1 geplaatst. Er is in dat bord, nota bene zelfs geen differentieel!

kringen dienen uit te schakelen. Het is crimineel van hij/zij die


installatie in dienst te laten. We hebben getracht om de verhuurder, Theo

## Gewaarschuwd.

Net als de uitbaters van de gelijkaardige zaak aan de Schrieksebaan te Tremelo, hebben wij ook hier gewaarschuwd voor de gevaren van een dergelijke installatie. Maar niettegenstaande de uitbater van die zaak "Primo" aan de Schrieksebaan dat een jaar geleden zou oplossen, is dat nog steeds niet gebeurd. We hebben de ervaring dat men van die mensen van Turkse afkomst niet al te veel mag geloven.

## Geen deksel.

De foto op de voorpagina toont het laagspanningsbord. Er is enkel de houten deur van de dito kast waarin de toestellen -automaten, beltransfo, etc- op metalen rails werden gemonteerd. Een afscherming door middel van een deksel waarbij de onder spanning staande delen niet kunnen aangeraakt worden, is er niet. Deze inbreuk -art. 34 AREI- kan ernstige gevolgen hebben voor degenen die niet bevoegd zijn en toch in de kast



Rechts : Hoofdschakelaar is een automaat van 32A 3kA

enige verantwoordelijkheid dragen een dergelijke

Liekens, daarover vragen te stellen maar we krijgen niemand aan de lijn.

## Burgemeester.

Ook de burgemeester van Tremelo en diens persmadam zullen geïnformeerd worden.

Erik Verbeeck ©

## TREMDECOR de stelling en de collectieve arbeidsmiddelen

De eigenaar van het pand op de hoek van de Grote Bollostraat en de Baalsebaan, Theo Liekens, knapt het gebouw nu ook op. De firma Tremdecor maakt daarvoor gebruik van collectieve arbeidsmiddelen en dat hoort zo.

### Ladder.

Zoals te zien is op de foto, laat Tremdecor door het gebruik van een ladder ook een steek vallen. In het KB van 31 augustus 2005 lezen we o.a. : " .. toegangsladders steken voldoende boven het toegangsniveau uit, tenzij andere voorzieningen werden getroffen om een veilig houvast te waarborgen.. ". De positie van de ladder en het gebruik ervan is ook nog op andere items van dat KB in strijd.

In het KB van 19 december 1997 wordt verwezen naar de NBN C18-100. In die NBN staat onder 4.3 Hefwerktuigen en stalen steigers : " .. de onderzijde van een object is op ten minste 2 plaatsen met een aardelektrode of met een aardingssysteem verbonden .. ". Aangezien de stelling geïsoleerd staat opgesteld, is er ook gevaar bij onweer. Een dergelijke stelling kan bij onweer met een zeer hoge spanning opgeladen worden en zich ontladen op personen en goederen.

### Tremdecor.

We hebben aan Tremdecor in een e-mail vragen gesteld, maar kregen geen reactie.

### Geïsoleerd opgestelde stelling.

Erik Verbeeck ©

