

TREMELLO 01 november 15



© EVER


Eigen berichtgeving

Veiligheid in horecazaken in Tremelo een groot probleem.

Waken over de veiligheid in publiek toegankelijke gebouwen is de plicht van de burgemeester

Burgemeester Paul Dams -Open Vld- moet eer aan zichzelf houden en ontslag nemen.

Voor de minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon -N-VA- die dagelijks in de klassieke pers over "Veiligheid" komt leuteren, heeft deze redactie in Tremelo een schot voor de boeg van de minister gelost. Daardoor werd niet alleen de plaatselijke N-VA ploeg voor schut gezet, maar werd ook de burgemeester van Tremelo, Paul Dams -Open Vld- in diens hemd gezet. Binnenlandse Zaken verplichtte Paul Dams om een inspectie te laten uitvoeren.



Titelblad van het rapport van de brandweer

Tremelo faalt weer grandioos in veiligheid.

Het onderzoek door het Auditoraat van Leuven naar de onveilige toestanden in maar liefst veertien gemeentelijke gebouwen is nog lopende of er is alweer een nieuwe zaak die vatbaar is om verder onderzocht te worden. Het is

ongelooflijk dat een dergelijke uitbating, waar heel wat volk over de vloer komt, na een bezoek van de brandweer, zoveel ernstige opmerkingen krijgt toebedeeld. Bezwarend in deze is dat de burgemeester -diens echtgenote- de zaak jarenlang heeft uitgebaat toen installaties zoals het podium, reeds aanwezig waren.

Resem opmerkingen.

We geven hier een recapitulatie van de opmerkingen uit het brandweerverslag.

1. Verwarmingsketels op aardgas waarvan het vermogen niet gekend is.
2. Gasinstallatie niet gekeurd.

3. Wegens aanwezigheid van frituurtoestellen in de keuken, dient deze gecompartmenteerd van de publiek toegankelijke lokalen, ofwel moeten de frituurtoestellen van automatische blustoestellen voorzien worden.

4. Bij het telefoontoestel dienen de nummers van de hulpdiensten, alsmede

meer p. 2 ►

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnement : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

van p. 1 de naam van de horecazaak opgehangen te worden.

5. Een alarmsysteem met alarmeringsdrukknoppen en sirene met noodbatterij dient geplaatst te worden in de horecazaak.

6. Een zelfsluitende branddeur EI 30 dient geplaatst te worden tussen de horecazaak en het woongedeelte op de verdieping.

7. Er dient een attest voorgelegd te worden dat de gordijnen van en naast het podium een klasse van reactie bij brand A2 bezitten.

8. Aangezien de uitgang van het café opendraait tegen de vluchtrichting, dient de capaciteit van het cafégedeelte beperkt te worden tot 49 personen.

9. De zaal is aan de ene kant voorzien van een uitgang met een nuttige breedte van 160 cm -indien beide vleugels geopend- en aan de kant van het podium een uitgang met een nuttige breedte van 80 cm. Beide uitgangen draaien open in de vluchtrichting. Op basis van deze uitgangsbreedtes kunnen maximaal 180 personen toegelaten worden in de zaal -op voorwaarde dat ook een alarmsysteem aanwezig is, zie 5-

10. Wanneer de zaal in gebruik is, dient de losse houten trap naar het podium verwijderd te worden uit de evacuatiweg.

11. Links van het podium is een doorgang die aangeduid is met een pictogram van uitgang en een veiligheidsverlichting. Deze doorgang leidt niet naar een uitgang en dient dan op deze manier aangeduid te worden.

12. Veiligheidsverlichting is te voorzien :

12.1. boven elke uitgang en nooduitgang.

12.2. in de evacuatiwegen -zij

vormen een bebakening naar de nooduitgangen- 12.3. in de nabijheid van het brandbestrijdings-toestel.

12.4. in het gemeenschappelijk gedeelte van het sanitair.

13. De aanwezige veiligheidsverlichting in de zaal werkt niet en dient hersteld te worden.

14. Er dienen bijkomende veiligheidsverlichtingen aangebracht te worden :

14.1. boven de uitgang in het cafégedeelte.

14.2. in de gemeenschappelijke hal van het sanitair.

14.3. boven de buitendeur van de uitgang naast het podium.

15. Per 150 m² dient 1 bluseenheid aangebracht te worden met een minimum van 2 bluseenheden per niveau. Deze blustoestellen dienen jaarlijks gekeurd te worden. Momenteel is er 1 bluseenheid in de zaal.

15.1. er dient een extra bluseenheid te worden voorzien in de zaal.

15.2. een extra bluseenheid is te voorzien in het cafégedeelte.

15.3. in de keuken is een CO₂- blustoestel en een branddeken verplicht aan te brengen.

15.4. de blustoestellen dienen op een vaste plaats opgehangen te worden.

16. Wanneer de keuken niet gecompartmenteerd is ten opzichte van het restaurant is elk vast frituurtoestel voorzien van een vaste automatische blusinstallatie die gekoppeld wordt aan een toestel dat de toevoer van energie naar het frituurtoestel onderbreekt.

17. De inwendige blusmiddelen dienen aangeduid te worden met pictogrammen die zichtbaar zijn met de normale verlichting en de

veiligheidsverlichting.

18. Een positief recent keuringsattest van de elektrische installatie moet aan de brandweer voorgelegd worden.

19. Een positief en recent keuringsattest van de gasinstallatie moet aan de brandweer voorgelegd worden.

20. In het cafégedeelte en in de zaal moeten autonome rookmelders worden geplaatst.

21. In elke horecazaak dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen voor de bevoegde personen. Dit register bevat informatie over veiligheidsvoorschriften en vergunningen:

- Exploitatievergunning.
- Stappenplan.
- Aantal toegelaten personen.
- Verslagen van de periodieke controles.
- Instructies bij brand.
- Verzekeringsspolis.

Salomonsbesluit.

Het verslag sluit af met de vermelding dat de uitgebrachte adviezen niet limitatief zijn! Dat wil dus zeggen dat er nog meer opmerkingen zijn die men

blijkbaar niet op papier wil/kan zetten. De horecazaak zou voldoende brandveilig zijn maar onder voorwaarden zoals opgemerkt in het verslag. Dit besluit is volgens deze redactie een Salomonsbesluit. Indien het brandweerverslag een "brandonveilig" besluit had genomen, had het bezoek van Jan Jambon op 11 oktober 2015 geen doorgang kunnen vinden! Erger, zou Paloma wellicht haar deuren kunnen sluiten.

Niet welkom.

Naar aanleiding van een ongeval brachten wij onlangs een bezoek aan een café te Baal. Aangezien men daar blijkbaar bang is van "vreemden", drongen ze aan om ons bekend te maken. Daarop kregen we al vlug commentaar, erger, feitelijke bedreigingen -die geregistreerd werden-. We zouden in Tremelo in geen enkel café binnen mogen en dies meer. Zoals uit dit artikel blijkt, kan je maar beter uitkijken welke horecazaak je in Tremelo bezoekt, ze kunnen erg onveilig zijn.

Erik Verbeeck ©



foto EVER

Morsum Magnificat gaat in de cafés in Tremelo op een negatieve manier over te tong. We tonen aan dat ze beter naar hun eigen zouden kijken. Burgemeester Paul Dams maakt zich schuldig aan het in stand houden van misdrijven en uitbaters van horecabedrijven die niet in orde zijn met de wetgeving brengen hun klanten in gevaar.