



**Heist-op-den-Berg** woensdag 09 december 15



Eigen  
berichtgeving

©  
EVER

## Kortsluiting in schakelkast op paal, brand omdat de zekeringen het niet begeven hebben, waarom niet ?

Buurt twee en een half uur zonder spanning

De reden dat de brandweer van Westerlo woensdagavond naar de Peersdonkendreef in Heist-op-den-Berg diende uit te rukken, ligt aan het distributienet van Eandis. Dat er een kortsluiting ontstaat, is niet normaal, dat de zekering niet smelt zéker niet. Wat wij ter plaatse hoorden “alles wat door mensenhanden gemaakt is, gaat kapot”, raakt kant noch wal. Het Belgische distributienet elektriciteit is grotendeels onwettig en uit puur geldgewin niet volgens de wet van 10 maart 1925 onderhouden. De gigantische winsten die Electrabel in de vorm van dividenden aan de gemeenten uitkeerde werden niet, of zeker onvoldoende, aan het verplichte onderhoud van de netten besteed. Eén van de mandatarissen bij Iverlek uit de regio is Jef Mariën en die had als burgerlijk ingenieur veel beter moeten toezien op de kwaliteit en het onderhoud van de netten, minstens in zijn regio.



foto EVER

Dit was de situatie om 18:45u tijdens de herstelling, de bevestiging van de schakelkast ① is nog aanwezig. De isolatie van de geleiders van de aftakking ② is wel gesmolten. De kleuren van de aftakkabel zijn grijs, geel, bruin en zwart.

meer p.2 ▶

◀ van p. 1

## Geen, of zeker onvoldoende, onderhoud van het net.

En de methodes ....

### Schakelaar.

Volgens Jean-Pierre Blomme, woordvoerder van Eandis is er een kortsluiting geweest in de schakelaar die boven op de paal werd geplaatst. Aangezien wij na de interventie van de brandweer zijn toegekomen, het was toen al pikdonker, hebben wij via Google inderdaad op die paal de situatie vóór de brand kunnen zien -foto 2 inzet -

### Voeding.

De voeding van het luchtnet met bundel -BAXB drie fasen van 70 mm<sup>2</sup> en 35 mm<sup>2</sup> voor de nulleider-, gebeurt met een EAXVB -of gelijkaardig- van 4 x 150 mm<sup>2</sup> aluminiumkabel.

### Methodes.

Bij IVERLEK, de werkmaatschappij van Eandis, bestaan er



De inkepingen in de kabel tonen aan dat de geleider 150 mm<sup>2</sup> in een te korte bocht -kromstree art.207 AREI- werd geplouwd.

methodedocumenten die de wijze van omgaan en plaatsen van die materialen bepaalt. Dat heeft ook te maken met artikel 5 van het AREI waarin staat dat bij de installatie de instructies van de fabrikant en de regels van goed vakmanschap moeten worden gevolgd. Aangezien we hier met vrij stugge massieve aluminium geleiders van

150 mm<sup>2</sup> te maken hebben, zijn wij er van overtuigd dat de kromtestraal -artikel 207 AREI- van die kabels bij de opstelling met de

Indien wij zouden werken zoals Verbeeck, zouden wij veel minder miserie hebben

voeten is getreden. We hebben ook twijfels over de bevestiging van de BAXB kabel van de bundel die trekkracht uitvoert op de schakelaar -artikel 209 AREI-. Aangezien de bundel bij wind beweegt oefenen de kabels zeker trek uit op de verbindingen aan de schakelaar en ook dat is strijdig met het AREI en de regels van goed vakmanschap.

Mensen maken fouten.

Toen een omstander ons ter plaatse vertelde dat

"alles wat door mensen wordt gemaakt, stuk gaat" hebben wij meteen gereageerd "dat degenen die dat gemaakt hebben wel veel fouten maken". Dat er een kortsluiting in die opstelling is kunnen gebeuren is zeker niet normaal. Wat dat betreft kunnen we de uitspraken van Jean-Pierre Blomme -de woordvoerder van Eandis- evenmin beamen. Jean-Pierre zegt dat er op

## Correct geplaatst?

Morsum Magnificat trekt de conformiteit van de opstelling van de schakelaar -foto 2- in deze omstandigheden in twijfel. Wij hebben aan Eandis de methodedocumenten voor een dergelijke opstelling gevraagd.



foto Drugmand & Meert



foto Google

Foto boven ①: Schakelaar die men gebruikt in laagspanningsnetten met bundels.

Foto onder ②: De bewuste paal vóór de kortsluiting met brand als gevolg.

een net van 80.000 kilometer altijd wel iets kan mislopen.

### Luc De Bruycker.

Wij verwijzen hier naar een uitspraak van gewezen directeur van Eandis tijdens een vergadering met personeel van Iverlek "Indien wij zouden werken zoals Verbeeck,

zouden wij veel minder miserie hebben". De hoofdredacteur van Morsum Magnificat kan dus met kennis van zaken en ervaring spreken en schrijven en dat wordt ons niet in dank afgenomen, het zij zo. Eandis draagt de slippers van hun politieke broodheren en dat ruikt te kwaliteit.

Erik Verbeeck ©