


BRUSSEL 01 Februari 16

BNP Paribas Fortis : Na opmerking van Morsum Magnificat werd het een amateuristische oplossing.



Eigen berichtgeving

© EVER



1. Verbinding tussen daalleider en beschermbuis ontbreekt

1

2. Geïsoleerd opgestelde beschermbuis kan niet door de beugel en is gevaarlijk.

2

foto EVER

Als gevolg van de incompetentie bij de FOD Economie en de Algemene Directie Energie, is de puinhoop met gevaarlijke en niet in wettige toestand verkerende elektrische aftakkingen naar woningen en de elektrische installaties in het algemeen, zeer groot. Diezelfde -p-overheid faalt ook wegens een onbestaande wettelijke controle van bliksemafleiderinstallaties. Keuringsorganismen die toch officieel keuringen uitvoeren op bliksemafleiderinstallaties gaan hun boekje te buiten omdat er geen enkel organisme voor de keuring van bliksemafleiderinstallaties erkend is.

Zonder rekening te houden met de diverse geldende normen die ter zake bestaan, is dit werk - foto- een flagrante schending van de regels van goed vakmanschap. Aangezien deze situatie ook een gevaar betekent voor zij die zich bij onweer op het openbaar domein begeven, heeft Morsum Magnificat haar verantwoordelijkheid genomen. De veiligheid werd wel beter, maar het gepresteerde getuigt weer van onesthetisch kunst- en vliegwerk.

Volgens BNP Paribas Fortis zou deze bestaande situatie door een erkend organisme goedgekeurd zijn!? Toch is deze gevaarlijke situatie na de opmerkingen van Morsum Magnificat hersteld.

BNP Paribas-Fortis.

Toen Morsum Magnificat deze gevaarlijke situatie bij een doorgang in de Warandeborg vaststelde,

hebben wij alle moeite gedaan om iemand van deze overwegend Franstalige bank aan de telefoon te krijgen die op

meer p. 2 ►

Is een tijdschrift dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Steun ons door donatie via rekening : IBAN : BE39 0688 9786 0319 - BIC : GKCCBEBB

van p. 1 onze vragen kon antwoorden. We zijn zelfs in het gebouw aan de Warandeborg 3 de BNP

ondertekend met "Press Office BNP Paribas Fortis", maar zonder naam! We zien hier hoe zo'n maatschappij zich verstopt, we willen de

Brussel die in het kader van artikel 135.1 van de Nieuwe Gemeentewet verantwoordelijkheid draagt.

voeren. Een van de opmerkingen handelde over de bestaande daalleidingen die eerder door het keuringsorganisme ten

From: pressbnpparibasfortis@bnpparibasfortis.com

Sent: Friday, May 29, 2015 16:11 PM

To: [erik verbeeck](#)

Subject: Bliksembeveiliging gebouw Kancelarij een publiek gevaar!

Morsum Magnificat zet stappen naar Brussels burgemeester

Geachte Heer Verbeeck,

In antwoord op uw mail dd. 21 mei 2015 kunnen wij u het volgende meedelen :

De daalleidingen naar dewelke u verwijst maken deel uit van de uitbreiding van de bestaande bliksemafleiderinstallatie van onze cluster "Kancelarij". Van deze installatie maken eveneens een 20-tal andere, gearde, daalleidingen deel uit.

De uitbreiding van onze bliksemafleiderinstallatie (inclusief de recente, nog niet gearde daalleidingen) werd onmiddellijk na plaatsing gekeurd door een erkend controle-organisme.

Dit organisme heeft toelating gegeven tot het in dienst houden van de installatie, op voorwaarde dat de daalleidingen naar dewelke u verwijst zo vlug als mogelijk worden gearde.

Om de aarding te realiseren, en dus de bliksemafleiderinstallatie af te werken, moet het voetpad van de Warandeborgstraat worden opengelegd. Deze werken zijn voorzien en maken deel uit van de tijdelijke heraanleg van de Warandeborgstraat, in het kader van de afbraak en de heropbouw van onze maatschappelijke zetel Warandeborg 3 (het controle-organisme is hiervan uiteraard op de hoogte).

De bouwvergunning die hiervoor nodig is werd sinds geruime tijd aangevraagd, maar de aflevering ervan heeft meer tijd in beslag genomen dan was verwacht. We kunnen u meedelen dat de stad Brussel ons gisteren deze vergunning heeft toegestuurd (het tijdstip van aflevering staat uiteraard volledig los van uw recent bericht). Dit betekent dat de werken, waaronder het openen van het voetpad en de aarding van de daalleidingen, weldra kunnen aangevat worden.


Wij hebben in afwachting dat de werken kunnen doorgaan alle niet-gearde daalleidingen verder ingekort, tot een hoogte van 3 à 4 m.

Wij willen er verder nogmaals op wijzen dat talrijke, gearde, daalleidingen deel uitmaken van de bestaande installatie. Bijgevolg is het beeld dat u schetst in uw bericht onterecht.

Wij hebben trouwens de situatie opnieuw geëvalueerd met het controle-organisme dat zowel de oorspronkelijke installatie als de huidige uitbreiding heeft gekeurd. Zij bevestigen ons dat het risico en potentieel gevaar zeer minimaal zijn.

Tot slot verwijst u naar de bliksembescherming op de twee torens van het gebouw Warandeborg 3. Deze installatie werd destijds uitgevoerd conform de norm NBN 579 (deze norm is geldig voor gebouwen opgetrokken tussen 1963 en 1989). Zoals reeds aangegeven zal dit gebouw binnenkort worden afgebroken, om plaats te maken voor een nieuw gebouw.

Met oprechte hoogachting,
PressOffice BNP Paribas Fortis

 e-mail van BNP Paribas Fortis overgenomen op een word document

Paribas Fortis cluster Kancelarij binnen gestapt en hebben er naar de preventieadviseur gevraagd maar ook dat mislukte.

Gekeurd.

Na diverse pogingen en dito e-mails, ontvingen wij op 29 mei 2015 om 16:11u. een e-mail

lezers de mail -inzet- niet onthouden. Vooral doordat BNP Paribas Fortis daar toegeeft dat zowel bliksemafleider in aanleg als de bestaande, door een erkend organisme werd gekeurd, verliezen ze compleet hun gezicht. Morsum Magnificat is zeker van haar stuk en drijft door met een aangetekend schrijven aan de burgemeester van

De blunder met de daalleidingen.

Morsum Magnificat zal met wat volgt aantonen, dat zowel BNP Paribas Fortis als het door hen aangesteld keuringsorganisme Aib, op hun bek gaan en wel degelijk na "Melding" van Morsum Magnificat twee ingrepen dienden uit te

onrechte werden goedgekeurd. Morsum Magnificat heeft ook uitgevlooid, dat -zoals wij dat al wisten- Aib geen erkenning heeft om bliksemafleiders te keuren. Er is trouwens geen enkel organisme dat daarvoor erkend is.

meer p. 3 

3 De kwestie van de niet aangesloten afgaande leidingen.

van p. 2 Morsum Magnificat had de gevaarlijke situatie van de niet aangesloten daalleidingen die op 1,50 meter boven de grond naast het voetpad eindigden en zelfs aanraakbaar waren, aangekaart. BNP Paribas Fortis keurde dat -zich verschuilend achter hun erkend ? organisme- in eerste instantie goed. Maar BNP Paribas Fortis blaast tegelijk koud en warm en verandert toch het geweer van schouder.

4 De nieuwe blunder.

Niettegenstaande BNP Paribas Fortis in feite geen probleem maakt van de niet aangesloten daalleidingen, nemen ze in dezelfde e-mail een bocht van 180°. Ze gaan de daalleidingen toch tot op 3 à 4 meter boven de grond inkorten, dat is een nieuwe blunder omdat nadien de daalleiding nogmaals moet verlengd worden en dat is niet alleen strijdig met de normen, maar ook met de regels van goed vakmanschap.

5 Wie voor schut?

Met de foto op de frontpagina tonen we de wijze waarop de daalleiding van de bestaande bliksemafleider is gerealiseerd en goedgekeurd door een organisme. De foto hieronder toont de wijzigingen die ze na de "Melding" van Morsum Magnificat hebben moeten doorvoeren. Wie staat hier voor schut? Morsum Magnificat herhaalt nogmaals dat er in België wegens een incompetente overheid -FOD Economie en Algemene Directie Energie- geen enkel organisme erkend is om bliksemafleiders te keuren. Dat komt onder meer omdat bliksemafleiders niet in het AREI zijn opgenomen. Bij de eerder gerealiseerde daalleidingen -foto op p1- stelde Morsum Magnificat twee inbreuken vast die een gevaar betekenen voor personen en goederen.



De geïsoleerde klemmen werden vervangen en de beschermhuis werd elektrisch geleidend?- met de daalleiding verbonden.



Daalleidingen moeten in één stuk worden gerealiseerd en niet om de haverklap verbonden / verlengd worden. Zo staat het in de normering en het behoort tot de regels van goed vakmanschap.

De verbinding tussen de afgaande leiding en de beschermhuis is er nu wel, maar het dient aanzien als onprofessioneel kunst- en vliegwerk

Door de daalleidingen nog extra hoger af te knippen, diende men nadien een extra holle buis verbinding te maken -al sinds 1985 niet meer toegelaten- en dat is wat men in een daalleiding van een bliksemafleider juist moet vermijden! Maar er werden nog meer blunders begaan die aan het oog onttrokken zijn.

Erik Verbeeck ©