



**Erik
VERBEECK**

+ 32 (0) 473 76 25 73
erikjm.verbeeck@telenet.be
Postbus 3
3120 Tremelo

AANGETEKEND
FOD Economie - City Atrium
Algemene Directie Energie
Vooruitgangstraat 50
1210 BRUSSEL

3120 Tremelo : 24 april 2016

O Ref : J16041305
U Ref.:


Geachte heer, mevrouw,

Betreft : Melding J16041305 - AREI
Niet conforme elektrische installatie in publiek toegankelijk lokaal.

Ondergetekende plaatst met deze melding J16041305 de Algemene Directie Energie, als hoge toezichthouder op de conformiteit van elektrische installaties en de toepassing van het AREI, voor haar verantwoordelijkheid.

Korte historiek.

1. Op 3 juli 2001 werd in Tremelo een politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in horecazaken goedgekeurd waarbij onder # 0.1, het doel -bijlage 1- en onder # 6.1.1. -bijlage 2-, de conformiteit met het AREI is opgelegd.
2. In juni 2013 werd aan de Schrieksebaan 72 te 3120 Tremelo een nieuw bedrijf opgericht -bijlage 3-. Bij een bezoek als klant stel ik vast dat de elektrische installatie in strijd is met het AREI en wijs op 15 augustus 2014 de verantwoordelijke Sahin op diens verantwoordelijkheid, maar de situatie wijzigt niet.
3. Op 18 september 2014 wordt de burgemeester van Tremelo, Paul Dams, mede en telefoongesprek en vervolgens een e-mail om 21:51u., op de hoogte gebracht -bijlage 4-, maar ook daarna wijzigt de situatie niet.
4. Op 5 april 2016 wordt met document J16041291 de Gouverneur van Vlaams Brabant, Lodewijk De Witte, in het kader van het door de burgemeester van Tremelo niet toepassen van artikel 135.1 van de Nieuwe Gemeentewet -NGW- geïnformeerd -bijlage 5-. De Gouverneur reageert met een brief 2016/3816 van 21 april 2016 -bijlage 6-, maar gaat helemaal niet in op de melding over de gevaarlijke situatie bij het restaurant dat mede een fotomontage -bijlage 7- werd aangetoond.



De feiten.

Op 15 augustus 2014 heeft ondergetekende de zaakvoerder Sahin aangesproken over de onveilige situatie, Sahin toonde toen ook het ALSB. Over de bekabeling van de buitenverlichting verklaarde de zaakvoerder dat deze werken door een elektricien zouden zijn uitgevoerd, maar dat hij het zou laten nazien. Uiteraard geloofde ondergetekende daar geen snars van. Erger, nadien is er van de verlichtingsarmaturen op het terras nog één vervangen, maar de bekabeling is niet gewijzigd, dit is dus manifeste onwil.

De bekabeling van de verlichting voldoet duidelijk niet aan het AREI en is in strijd met de artikels 5, 207.07, 209.01.02 en 242.02, -opsomming niet limitatief-.

Aangezien de buitenverlichting met een soort VTLmb bekabeling van 2 x 0,75 is uitgevoerd en de metalen armaturen niet met een beschermingsgeleider werden verbonden, kan er elektrocutiegevaar optreden. Bezwarend is hier dat de armaturen vanaf de grond op het *buitenterras* genaakbaar zijn.

In Morsum Magnificat 229-11 werd hierover, maar ook over andere publiek toegankelijke bedrijven, een artikel gepubliceerd -bijlage 8-

Besluit.

Het is duidelijk dat de elektrische installatie gevaarlijk is voor personen en goederen en de FOD Economie -Algemene Directie Energie- in tegenstelling tot de burgemeester en de Gouverneur, haar verantwoordelijkheid dient op te nemen. Horecazaken vormen sowieso een risico voor problemen met elektrische installaties.

Deze melding J16041305 is geplaatst in het kader van het algemeen belang, als inwoner van Tremelo, als onafhankelijk freelance onderzoeksjournalist en bewezen deskundige in de conformiteit van elektrische installaties. De melding gaat onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkenning en verwijst de ambtenaren van de FOD Economie naar artikel 29 van het Wetboek voor Strafvordering.

Met de meeste hoogachting


Erik Verbeeck

Member International and European Press Agency Ingolstadt

Bijlage : Politierglement 3/7/2001 art.1
Politierglement 3/7/2001 art.6.1.1
Stichtingsakte Utkan
E-mail van 18/9/14 aan burgemeester Dams
Brief J16041291 aan Gouverneur De Witte
Antwoord van de Gouverneur d.d. 21/04/16
Foto compilatie
MM 229-11 van 15/08/14