

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
BINNENLANDSE ZAKEN

PARLEMENTAIRE VRAAG N°15 VAN 25/07/2003
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGER HAGEN
GOYVAERTS

Betreft: Radioactief incident kinderopvangcentrum De
Brem in Oostende

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn
vraag.

Antwoord

1. Het Agentschap werd op 20 maart 2003 van het incident op de hoogte gebracht via een telefonische oproep. De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) heeft geen taken te vervullen bij zulke interventies van beperkte omvang en werd dus niet op de hoogte gebracht. De n.v. Belgoprocess, industriële dochtermaatschappij van NIRAS, werd later ingeschakeld bij de ontsmettingswerkzaamheden.
2. Onmiddellijk na kennisname van het incident zijn een nucleair inspecteur van het FANC en een expert van het controleorganisme AVC ter plaatse de nodige vaststellingen gaan doen en hebben zij maatregelen genomen om de situatie te beveiligen. Het licht besmette terras en een deel van het aanpalende grasperk werd afgebakend. De toegang tot het terras werd pas weer vrijgegeven nadat de ontsmettingswerken door BELGOPROCESS volledig achter de rug waren.
3. De lichte besmetting was afkomstig van de isotoop radium-226.
4. Op voorstel van het FANC heeft de eigenaar contact opgenomen met BELGOPROCESS voor de grondige, mechanische ontsmetting van het terras.
5. De ontsmetting werd door BELGOPROCESS, een bedrijf gespecialiseerd in radioactief afvalverwerking, in ontmanteling van nucleaire installaties en ontsmetting van terreinen, op een professionele wijze uitgevoerd.
6. Het incident had geen besmetting van personen ten gevolge.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

QUESTION PARLEMENTAIRE N°15 DU 25/07/2003
DE DEPUTE HAGEN GOYVAERTS

Concerne: Incident radioactif Centre de garderie De
Brem à Oostende

L'Honorable Membre trouvera ci-après la réponse à sa
question.

Réponse

26.09.03

1. L'Agence a été informée de l'incident par téléphone le 20 mars 2003. L'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) n'est amené à accomplir aucune tâche lors d'interventions aussi limitées et n'a donc pas été informé. La s.a. Belgoprocess, filiale industrielle de l'ONDRAF, a par la suite été impliquée lors des activités de décontamination.
2. Immédiatement après avoir pris connaissance de l'incident, un inspecteur nucléaire de l'AFCN et un expert de l'organisme de contrôle AVC se sont rendus sur place pour procéder aux constatations nécessaires et ils ont pris des mesures afin de sécuriser la situation. La terrasse, légèrement contaminée, ainsi qu'une partie de la pelouse avoisinante ont été délimitées. L'accès à la terrasse n'a été autorisé qu'après la fin des travaux de décontamination effectués par BELGOPROCESS.
3. La contamination légère provenait de l'isotope radium-226.
4. Sur proposition de l'AFCN, le propriétaire a pris contact avec BELGOPROCESS pour la décontamination mécanique en profondeur de la terrasse.
5. La décontamination a été effectuée de manière professionnelle par BELGOPROCESS, une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets radioactifs, le démantèlement d'installations nucléaires et la décontamination de terrains.
6. L'incident n'a provoqué la contamination d'aucune personne.