

Veiligheid daar spreekt men over !

Zelfs overheid kijkt niet toe op het toepassing van de regels

Dagelijks kan deze redactie links of rechts tientallen gevaarlijke en onaanvaardbare situaties fotograferen. De onaanvaardbare toestanden situeren zich vooral in de bouw, maar ook bij het gebruik van hoogwerkers, steigers, stellingen, ladders, werken in de nabijheid van blanke en onder spanning staande elektrische leidingen, geen of onvolgende signalisatie en vele, vele andere.

Betekom / Gelrode
01 februari 2007

Leuven.
Daarbij wordt komende van Aarschot op een plaats waar men tegenliggers amper kan zien (licht heuvelachtig en een bocht) één rijstrook door takken versperd. Omdat we een andere opdracht hebben en het feit, dat wij daar wegens het drukke verkeer en de door de aannemer opgeworpen hindernis niet veilig kunnen parkeren, nemen we op dat moment geen foto's.



Provincie Vlaams Brabant - De man staat op de gelijkgrondse berm koffie te drinken, heeft niet eens een fluorescerende vest aan, laat staan dat hij de aannemer gaat sommeren om verkeersborden te plaatsen !

© Morsum Magnificat®



Rond 08.30u 's morgens was één rijstrook versperd zonder één verkeersbord of signalisatie ! Uiterst rechts de auto van de 'Provincie Wegen Vlaams Brabant' ... Inzet : de inspecteur (?) van de dienst wegen Provincie Vlaams Brabant

Geen signalisatie.

Op 1 februari 2007 om 08.30u is een aannemer snoeiwerken aan het uitvoeren langs de drukke weg Aarschot

Reactie van Wegen Vlaams Brabant.

De heer Frans Venstermans van de wegen Vlaams Brabant protesteert omdat het geen voertuig van wegen Vlaams Brabant betreft maar wel degelijk een voertuig / Persoon van de PROVINCIE Vlaams Brabant.

Provincie Vlaams Brabant.

Wanneer we rond de middag op dezelfde plaats terugkeren, is de aannemer nog aan het werk, maar de rijstrook is **op dat moment** niet meer versperd. Groot is onze verbazing wanneer we op de berm een auto met een embleem van Vlaams Brabant zien staan, ernaast de bestuurder die rustig koffie aan het drinken is. De inspecteur (?) draagt niet eens een fluorescerende vest, hij was verbaasd dat we foto's namen. Toen we hem vertelden waarom, stapte hij naar de aannemer en vijf minuten later stopten ze hun werkzaamheden.

antwoorden.

Daarom is de verantwoordelijke verbaasd dat daar iemand van de dienst wegen van Vlaams Brabant aanwezig zou zijn en tot overmaat van ramp niet toeziet op het feit, dat de aannemer geen signalisatie heeft geplaatst, toch is het de realiteit.

We hebben pech, dat het om een drukke baan gaat (Aarschot / Leuven) en er telkens bij het fotograferen weer een auto voorbij komt.

De heer Venstermans zegt dat men bij de dienst werken uitgerkend de veiligheid hoog in het vaandel heeft staan, dat is toch de kop van ons artikel "Veiligheid, daar **sprekt** men over".

Erik Verbeeck