



Faxbericht 014 31 93 08

Redactie

de heer Voorzitter Intercommunale Iveka
p/a de heer S. Verherstraeten
Smallestraat 22
B-2400 MOI.

Ref: MM 2K2 325

Betekom: 07.05.2002.

Geachte heer Verherstraeten,

Betreft: Mol - Meldingen 2K2 2669 - 68 - 67 - 66 - 65 - 64 - 63 - 62 - 61 - 60 - 59 - 58 - 57 - 56 - 55 - 54 -
51.<02.05.02 - 2k2 319>

Wommelgem - Meldingen 2K2 2674 t/m 2K2 2683.<2k2 323 06.05.02>

Uw fax dd 07.05.02

Het komt ons voor dat uw informatie is ingegeven door personen die niet of onvoldoende op de hoogte zijn van bepaalde situaties en / of toestanden en dat betreuren wij.

Art. 156.01-02. van het A.R.E.I. dat sinds 1994 voor iedereen van toepassing is <ook op de stroomleveranciers> bepaalt de mechanische weerstand en diëlektrische eigenschappen. Bij isolatoren die gescheurd zijn, zijn geen van beide gewaarborgd, we durven beweren dat het bevoegde Ministerie deze mening zal delen.

We durven niet hopen dat bij het uitvoeren van werken aan die paal de isolatoren het definitief begeven, dan komen de blanke geleiders in aanraking met de metalen steunen. Wanneer één isolator het begeeft komt de metalen steun alvast onder spanning te staan, wanneer 2 isolatoren volledig stuk gaan is er kortsluiting. Of de smeltveiligheden < 200 - 250A > dan meteen zullen werken is niet 100% zeker, het doorsmelten van veiligheids hangt af van de kortsluitstroom en die wordt bepaald door vele factoren. Hoe dan ook lopen arbeiders dan nog meer gevaar.


We hebben met uw brief geen reactie ontvangen op het feit dat er in de Kolkstraat nog gasbuizen aanwezig zijn die uit Eternit bestaan, vandaar dat het elektrische net aldaar nog niet ondergronds is gebracht ? Evenmin heeft U gereageerd op de 16 andere meldingen van defecte isolatoren in diverse straten te Mol.

In een meer **gerichte** actie, die eerstdaags zal gevoerd worden, zullen **alle abonnees** die op fasen zijn aangesloten waarvan isolatoren defect zijn, individueel gewaarschuwd worden. In het document zal de aandacht van de bewoners van de betreffende woningen worden gevestigd op de grote schade aan de Pijpelheide te Booischoot in 1993, daar gaf IVERLEK schriftelijk toe dat de reden toen "een gesprongen isolator" was.

Vermits wij deze informatie aan U overmaakten komt het ons eveneens zeer vreemd over dat U het gevaar van defecte isolatoren minimaliseert.

Misschien slikken "vele" redacteurs / journalisten wat hen wordt opgelepeld, maar in casu kan de hoofdredacteur over technische aangelegenheden op zijn minst op hetzelfde niveau als uw informanten oordelen.

Hoogachtend,
Morsum Magnificat ® Professioneel


J. Van Der Sande
Redactie.

Bijlage: Artikel dat ook onder vorm van een persnota wordt verspreid.

