



Bpost Lanaken brengt mensen in gevaar

Oude "Kooi van Faraday" in slechte staat en niet conform

Een gebouw zoals van Bpost is een openbaar gebouw waar veel mensen en klanten komen en gaan. Dat een dergelijk gebouw met een degelijke bliksemafleider wordt uitgerust is een zeer lovend gebaar. Het Bpost gebouw in Lanaken heeft een bliksemafleider volgens het systeem Melsens, beter bekend als een "kooi van Faraday" maar de installatie is oud en werd duidelijk niet onderhouden. Een bliksemafleiderinstallatie die niet conform is, is zelfs gevaarlijk en dat willen wij met dit artikel in het kader van het algemeen belang, aangeven.

Middelgroot gebouw.

In het KB van 4 april 1972 wordt qua bliksembeveiliging, naar de NBN 713-010 verwezen wat wil zeggen dat er toen een bliksemafleider diende aangelegd volgens de NBN 579. De installatie van het Bpost gebouw komt inderdaad overeen met een dergelijke installatie, maar ze werd minstens de laatste twintig jaar, niet meer onderhouden. Volgens het KB van 7 juli 1994 wordt het gebouw als middelgroot aanzien. Een bliksemafleider is in het geval van Bpost in Lanaken niet verplicht en is zelfs absurd omdat het om een pand gaat dat niet boven de gebouwen in de omgeving uitsteekt.

Gevaarlijk.

Aangezien op de nok van het gebouw verticale roedenbundels en horizontale opvangdraden werden geplaatst, dienen deze onvoorwaardelijk via daalleidingen op de aarding worden

aangesloten. Aan de voorkant van het gebouw zien wij slechts één daalleiding. De andere is ter hoogte van de dakgoot nog wel te zien, maar verder niet meer -foto-. De leiding is ter hoogte van de dakgoot ook niet met de zinken afvoerbuis verbonden en dat kan bij een onweer een gevaarlijke situatie creëren wegens overslag op andere metalen delen of op personen. Bpost brengt door haar niet conforme installatie anderen in gevaar.

Fred Lens.

Wij hebben mijnheer Lens van Bpost van onze bevindingen op de hoogte gebracht. Bpost moet zo'n situaties in hun veiligheidsplan en hun dynamisch risicobeheersingsysteem verwerken. Daalleidingen die niet verbonden zijn met aarding is levensgevaarlijk, ook voor toevallige passanten.

Erik Verbeeck ©



De daalleiding is ook niet verbonden met de zinken dakgoot. De leiding gaat in tegenstelling tot de andere niet over naar de aarding. Mogelijk is deze wegens werken aan het naastliggend gebouw afgeknipt!?

Morsum Magnificat® Professioneel

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnementen ²
 Online -PDF- : 80 euro
 Online sociaal -PDF- : 50 euro
 Losse nummers in kleur : 10 euro
² BTW inclus.

Verantwoordelijke uitgever
 hoofdredacteur :
 Erik Verbeeck
 Postadres :
 Postbus 57 3620 Lanaken.