



TREMELO : De schande 14 juli 2014



© EVER

eigen berichtgeving en ervaring

Burgemeester Paul Dams moet zijn DNB's, werkmaatschappijen én de politie nu aan het werk zetten!

Parket van de Procureur des Konings te Leuven wordt geïnformeerd

Ook de politie is hier, overeenkomstig art. 15 van de wet op het politieambt, bevoegd!



meer p. 2

Is een periodiek dat maandelijks één of meerdere malen, zowel online als in geprinte versie, verschijnt. Het is totaal onafhankelijk en onderscheidt zich van andere tijdschriften wegens het dieper ingaan op het "maatschappelijke". De belangen van de burger staan aan de top, zonder politieke of andere inmenging waardoor onderwerpen behandeld kunnen worden die elders onvoldoende of helemaal niet aan bod komen. We bestrijden de corruptie, de incompetentie en het machtsmisbruik. Lezers kunnen reageren via de postbus of via e-mail.

Jaarabonnement : Online 80 euro, online sociaal 50 euro, losse nummers in kleur : 10 euro

Verantwoordelijke uitgever hoofdredacteur : Erik Verbeek - Postbus 3 3120 Tremelo 0473 76 25 73

◀ van p. 1

PVC Regenpijp als steun voor laagspanning aftakking

Deze overspanning van de laagspanning is met een touw rond de regenafvoerpijp vastgemaakt



Technische dienst Tremelo.

De foto op pagina 1 en deze pagina is genomen aan het gebouw van de technische dienst van Tremelo aan de Geetsvondelstraat 7 te 3120 Tremelo. Zelfs leken zouden aan de

hand van deze foto's moeten kunnen zien dat dit niet door de beugel kan.

Onthoofd.

Op 16 augustus 2013 is er een gelijkaardige aftakking aan de woning van Walter De Hondt te Laakdal losgekomen. De

kabel hing zo'n twee meter boven de grond toen Walter een aankomende automobilist attent wilde maken op het gevaar. De bestuurder van de bestelwagen had het niet door en ramde de kabel die rond het hoofd van Walter werd geslingerd en de man onthoofde. Het Parket van

Turnhout sloot de ogen voor de verantwoordelijken die wel degelijk gekend zijn.

Parket.

In dit geval zal het Parket van Leuven ingelicht worden.

meer p. 3 ▶

◀ van p. 2

Eandis herstelde al één dag na de melding van Morsum Magnificat!



foto EVER

Stekenblind of incompetent of aan handen en voeten gebonden?

Na het uitvoeren van de herstelling door Eandis hadden wij graag van Rudy Van der Auwera, hoofd van de technische dienst van Tremelo, de reden gehoord waarom hij die gevaarlijke situatie nooit heeft gezien, of iets heeft ondernomen om het gevaar op te lossen. Wij stapten op 16 juli iets voor vier uur binnen bij de technische dienst aan de Geetsvondelstraat, 7. Het hoofd van die dienst was wel aanwezig, maar volgens de juffrouw die wel vriendelijk was en bleef; wilde meneer vandaag niet gestoord worden. Toch kwam Rudy al na enkele minuten opdagen.

Thuis komen kijken.

Rudy Van der Auwera zit nogal vlug op zijn paard, hij zegt onder meer " ... *als ik bij u thuis kom kijken vind ik ook onveilige punten, daar ben ik zeker van* ...". In plaats van te luisteren naar wat wij aan hem, als ambtenaar in dienst van de gemeenschap, te vertellen hebben krijgen wij zeer ongepaste opmerkingen die een ambtenaar niet betamen.

Lastig vallen.

Ambtenaren moet je gerust laten, niets vragen want dat verstoort hun rust. De volgende sneer die we kregen, was de volgende : " *Ik heb ander werk en ge moet ons niet komen lastigvallen met van alles en nog wat. Eigenlijk meneer moet gij buiten wachten en moet gij u komen aanmelden dat ge hierbinnen niet moet zijn, zo simpel is het. Wij kunnen ons niet gaan bezighouden met iemand die zich komt bemoeien met ónze veiligheid ...*" . Wie nu nog verwonderd is dat die ambtenaar, nota bene hoofd van de technische dienst, die gevaarlijke aftakking niet gezien heeft, moet niet meer verder lezen.



Zou dat zó opgedragen zijn in de "Methodes" of is het fantasie van de -?-technicus ... We vragen het aan Bruno Gouverneur van Synergrid en Eandis.

Professioneel of fantasie?

Om te beletten dat de open haak van de BAXB kabelklem los komt, is er een "tyw rap" geplaatst. Die "tyw rap" wordt hier verkeerd gebruikt -art. 5 AREI-. De andere bedenking is dat de haak verkeerd aan het oog hangt, de kracht wordt immers overwegend -gewicht kabel- naar beneden uitgeoefend -pijl-. Is dat nu professioneel of fantasie en wat met alle andere dergelijke bevestigingen waar die "tyw rap" niet is aangebracht?

Erik Verbeeck ©