



KEERBERGEN 09 augustus 16

Secretaris Eandis Nick Vandevelde diende persoonlijk tussen te komen.

Morsum Magnificat plaatste Secretaris van Eandis voor zijn verantwoordelijkheid

Op zaterdag 6 augustus 2016 wordt om 14:39u een zeer gevaarlijke laagspanningsaftakking aan de

regioverantwoordelijke van Eandis gemeld. Johan is met vakantie in Italië en laat via sms om 19:58u weten dat de betrokken diensten werden verwittigd. Of dat echt gebeurde weten we niet, maar dat er niets werd ondernomen, weten we wél. Morsum Magnificat is honderd procent zeker dat deze situatie onmiddellijk dient te worden hersteld en heeft dan ook, zoals het de onafhankelijke pers betaamt, haar tanden in deze onveilige situatie gezet.



foto EVER 8/8/16 13:35

Twee uur na de melding aan Nick Vandevelde, is Eandis overgegaan tot voorlopige herstelling, de definitieve gebeurt pas op 18 augustus 2016

6 augustus en gaat dezelfde dag omstreeks half drie poolhoogte nemen.

14:39 u.

Eandis wordt via SMS geïnformeerd, er gebeurt niets.

18:46 u.

Morsum Magnificat plaatst melding bij het CIC van de dienst 101.

19:26 u.

De interventieploeg van de PZ Haacht, Keerbergen, Boortmeerbeek druipe na wat bla, bla, bla af en weigeren Eandis te verwittigen.

Zondag 7 augustus

14:44 u.

Morsum Magnificat stuurt een melding naar de

meer p. 2 ►

De chronologie.

De bewoners van het ongeveer zestig jaar oud huurpand stellen donderdag 4 augustus

2016 vast dat de bevestiging van de elektrische aftakking aan de gevel is losgekomen. Morsum Magnificat verneemt dat op zaterdag

van p. 1 Procureur te Leuven, maar ook dan gebeurt er niets.

Maandag 8 augustus

10:58 u.

Morsum Magnificat neemt telefonisch contact met de secretaris van Eandis te Merelbeke. Uiteraard heeft Nick Vandevelde het wél direct begrepen.

13:00 u.

Eandis komt aan op de plaats van de interventie.

Wat was er zoal fout?

1. De bestaande aftakkabel was te



foto EVER 8/8/16 13:21u

Zo moet het en met gebruik van de vereiste PBM.

mee en de Parketten sluiten de ogen, zelfs wanneer er zeer ernstige inbreuken zijn.

Ondergronds.

De eigenaar van de woning is in casu tegenover Eandis, de werkmaatschappij van Iverlek, op diens strepen blijven staan en heeft niet toegegeven aan de pogingen om op te draaien voor de kosten van het ondergronds brengen van de aansluiting.

De aftakking was gevaarlijk omdat de eigenaar van het net -de gemeente- nooit het nodige en wettelijke onderhoud heeft uitgevoerd. De eigenaar van het net moet er dan ook voor zorgen, een wettelijke aftakking te plaatsen en dat kon hier bovengronds niet. Maar Eandis heeft het begrepen, de aftakking wordt ondergronds gebracht en de eigenaar moet daarvoor niets betalen.

Wat is de "Pijl" ?



foto / camp EVER

Om de mechanische belasting -spanning- in een BAXB aftakkabel op de verankeringen te kennen dient men de doorhang in het midden van de overspanning te bepalen. Die doorhang noemt men de pijl. De fabrikant van die kabels heeft daarvoor tabellen opgesteld. Bij een afstand van bijvoorbeeld 15 meter bij een temperatuur van 20° moet de pijl 25 centimeter zijn. Hier heeft Eandis na herstelling een ruime pijl genomen.

AIG.

Omtrent het feit, dat de politie van Haacht, Keerbergen, Boortmeerbeek weigerde om op te treden, wat

duidelijk fout was,

wordt een dossier ingediend bij de Algemene Inspectie van de Politiediensten -AIG-. De politie is hier wel degelijk bevoegd, -art. 15 politiewet- maar als volleerde slippendragers van de burgemeesters, doen ze hun job niet.

hard aangespannen -pijl te klein- waardoor de trekkracht op de bevestiging te groot was.

2. De oude met vinyl bekleedde voedingskabel was beschadigd en de sectie van de geleiders slechts 4 mm² -volgens Eandis-.

3. De aftakking was strijdig met artikel

164.02.c -afstanden tot kroonlijst niet gerespecteerd-.

4. De aftakking voldoet niet aan het KB van 24 maart 2003. Deze opmerkingen zijn niet limitatief.

Genoeg betaald.

Als we dan weten dat die woning zo'n zestig jaar op

het elektrisch net is aangesloten, is het onaanvaardbaar dat de netten, zoals trouwens in de wet voorzien, niet onderhouden worden. De verbruikers hebben al genoeg betaald en de prijs gaat nog stijgen. Het zijn de burgemeesters die hier volledige verantwoordelijkheid dragen. De verdelers -DNB- spelen het spel

Erik Verbeeck ©