

## Kringloopwinkel Aarschot : Elektrische installatie in vraag. Vijf op zes bezochte kringloopwinkels ogenschijnlijk niet in orde met AREI.

Ternat / Aarschot  
12 December 2007.

Sinds enkele dagen is deze redactie op pad getrokken om de conformiteit van de elektrische installaties in de kringwinkels na te trekken. Op 10 december was Aarschot aan de beurt. Ook daar zoals in vijf van de zes andere, zien we onaanvaardbare situaties die er op wijzen dat er, ofwel nooit een keuring was, ofwel nadien ontoelaatbare wijzigingen werden aangebracht.

### Opnieuw diverse inbreuken.

In het atelier / stapelplaats werden leidingen / onderdelen beschadigd en niet meer volgens de regels hersteld. In de winkelruimte zien we loshangende elektrische leidingen en een opbouwstopcontact dat naar beneden en naar voren is gebracht, dat gedeelte is niet meer vastgemaakt, leiding en stopcontact hangen los (zie foto).

We hebben enkele detailfoto's van de loshangende en onbeschermd leidingen kunnen nemen.

### Kabinet Verwilghen.

Ondertussen blijkt dat de Algemene Directie Energie van het Kabinet van de bevoegde Minister Verwilghen, de opdracht heeft gekregen om steekproeven te doen én keuringsverslagen op te vragen, de eerste vragen richting kringloopwinkels zijn zichtbaar al vertrokken.

### Elke vijf jaar.

Elektrische installaties van kringwinkels dienen elke vijf jaar gekeurd te worden (art. 271 AREI), sommige kringloopwinkels zouden hun keuringsorganisme elk jaar de installatie laten keuren wat voor zo'n keuringsorganisme een zeer lucratieve bezigheid is. Als je over een paar duizend van deze klanten beschikt dan is dat vlug verdiend. Het blijkt ook dat de kringwinkels dan één of andere elektricien vragen om herstellingen uit te voeren en als dat niet gebeurt, dan blijft alles zoals het was. Zoiets is er waarschijnlijk ook te Heist-op-den-Berg aan de hand.



Stopcontact losgemaakt en naar voor gebracht om gemakkelijk bereikbaar te zijn maar echter niet conform en potentieel gevaarlijk.

