

## BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG BONTE OS, NOBELSTRAAT 213, 3128 TREMELO (BAAL)

Datum bedrijfsbezoek: 5 juni 2014

Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator

Externe Preventiedienst: P. VAN WAMBEKE - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /


Interne Preventiedienst: K. VANREYMENTANT - Preventieadviseur

### Algemeen

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<b>EHBO</b> <b>EHBO-koffer is volledig, maar bevat vervallen producten. 2014</b> In het kader van het nieuw KB EHBO moet de situatie geëvalueerd worden. <b>2012</b> De EHBO-incidenten worden geregistreerd.	<b>Iemand aanduiden om de inhoud te controleren.</b> Risicoanalyse uitvoeren, kan gebeuren in samenwerking met de GD-PBW.				
<b>Signalisatie en aanduidingen</b> De veiligheidspictogrammen zijn volledig.					
<b>Doorgangen en evacuatiewegen</b> Deze dienen steeds vrij te zijn (was ok).					
<b>Brandveiligheid</b> Brandweerverslag dateert van 26.06.2013. <b>2013</b> Het evacuatieplan is opgesteld. 9 januari 2014 volgden de personeelsleden van Pimpernel een theoretische opleiding "Brand en evacuatie". De laatste evacuatieoefening dateert van 07.05.2014.	Regelmatig opfrissing voorzien. Jaarlijks te organiseren.				
<b>Keuringen en controles</b> Keuringsverslagen en controles werden bezorgd aan de GD-PBW.					
<b>Poetsen ramen</b> Poetsen van ramen: valgevaar (val van hoogte). <b>2013</b>					

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p><b>Klimaat</b>            Bij hoge temperaturen wordt het in sommige lokalen heel warm. <b>2013</b>            Buitenzonnewering werd reeds voorzien in de bureelruimte op de verdieping.            Buitenzonnewering zal nog voorzien worden in de groene en oranje kamer.            Airco wordt voorzien in de vergaderzaal boven.</p>	Ventilatie voorzien.				
<p><b>Speelsterreinen en speeltoestellen</b>            De gemeentelijke speelsterreinen en speeltoestellen dienen te voldoen aan het KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van de speeltoestellen en het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelsterreinen. <b>2014</b>            De speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd door de begeleidsters en de tekorten worden genoteerd in een logboek. <b>2014</b></p>	Te onderzoeken en risicoanalyse opstellen.				

## Gelijkvloers

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<p><b>Zolder</b> De zolder is enkel toegankelijk via een ladder. <b>2013</b></p> <p><b>Keuken</b> Er wordt gebruik gemaakt van een multistopcontact in de keuken terwijl er voldoende stopcontacten werden voorzien. <b>2014</b></p> 	<p>Vaste trap met leuning voorzien.</p> <p>Te bekijken.</p>				
<p><b>Stookplaats</b> In de stookplaats bevindt zich materiaal. <b>2014</b></p>	<p>Materiaal te verwijderen.</p>				

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<b>Groene kamer</b> In de groene kamer staat nog een beeldbuis TV-toestel.	Oude TV-toestellen op termijn te vervangen door flatscreens.				

### Verdieping

Omschrijving Gevaar / Risico	Voorstel	Beslissing bestuur	Wie	Datum	Evaluatie
<b>Verankeringspunten dak</b> Deze dienen jaarlijks gecontroleerd te worden door een bevoegde instantie. <b>2013</b>	Op te volgen.				
<b>Keuken</b> De keuken wordt deels gebruikt als berging. <b>2014</b>	Te herbekijken.				