


Niet conforme elektrische installatie aftakking naar woning TREMELO



Datum: 18 mei 2015
 Adres : Veldonkstraat 275, 3120 Tremelo
 Burgemeester : Paul Dams
 DNB : EANDIS Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
 Werkmaatschappij : Iverlek Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven
 Parket : Procureur des Konings F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven
 Staatssecretaris Energie : Marie-Christine Marghem Wetstraat 51
 1040 Brussel

reproducieren zonder schriftelijke toelating van de uitgever is verboden www.presscopyrights.be

KB 10.03.1925
Hoofdstuk VI art .13

KB 24 maart 2003

MB 27 juli 1981
art.02

KB 10.03.1981
AREI art.164.01.b-c

KB 10 maart 1981
AREI artikel 209

opsomming inbreuken artikels AREI niet limitatief



Deze 3-fasige aftakking hangt op 3,60m hoogte over de inrit te bengelen, dat moet ingevolge artikel 164.01.b minstens 6 meter zijn. Is zelfs langs de kant van de woning niet meer bevestigd!

De takken van de boom schuren tegen de BAXB van de aftakking. Het is wellicht die belasting die de overspanning heeft beschadigd. De boom moet gesnoeid worden, art.171.03 AREI



VERBEECK Erik ©
 Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist
 Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573
 erikjm.verbeeck@telenet.be

² Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107