


## Onveiligheid openbare elektrische netten. TREMELO / BAAL

Datum: 11 mei 2015  
 Adres : Feyaertstraat, Paal 1433, 3120 Tremelo  
 Burgemeester : Paul Dams  
 DNB : EANDIS Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle  
 Werkmaatschappij : Iverlek Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven  
 Parket : Procureur des Konings F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven  
 Staatssecretaris Energie : Marie-Christine Marghem Wetstraat 51  
 1040 Brussel



Elektrische netten veiliger dankzij Morsum Magnificat



KB 10.03.1925  
Hoofdstuk VI art .13

KB 24 maart 2003  
Art.1-2

KB 25 april 2013  
art.05

KB 10.03.1981  
AREI art.155

opsomming inbreuken artikels AREI niet limitatief

reproducieren zonder schriftelijke toelating van de uitgever is verboden [www.presscopyrights.be](http://www.presscopyrights.be)



foto EVER

Artikel 155 “Stabiliteit van de steunen” is duidelijk.

Deze houten paal n° 1433 is minstens 60 jaar oud en voldoet duidelijk niet aan de wettelijke voorschriften.

Werknemers moeten, vooraleer zij werken uitvoeren, een “kloptest” uitvoeren. Zo’n test bestaat erin dat men onderaan met een hamer tegen de paal dient te kloppen! Afhangende van het -holgeluid, mag de paal wel of niet met een ladder beklommen worden!

De beoordeling van de kloptest hangt af van de degene die ze uitvoert!?

In Rillaar brak op 15 juli 2008 een paal af toen de arbeider van een aanne-mer van Telenet zijn ladder tegen de paal plaatste. De arbeider raakte daarbij gewond.

Artikel over de kloptest

[http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3640&Itemid=0](http://www.morsum-magnificat.be/index.php?option=com_content&task=view&id=3640&Itemid=0)



**VERBEECK Erik** ©  
 Freelance onafhankelijk onderzoeksjournalist  
 Postbus 3 3120 Tremelo - 0473762573  
 erikjm.verbeeck@telenet.be

<sup>2</sup> Dit bericht kadert in art. 29 van het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808 - eerste boek art. 8 tot en met 36ter. En artikel 29 van de Wet van 04 augustus 1986 art. 107