



WESTERLO 02 januari 16

## Brandweer Westerlo mocht uitrukken om boom te vellen.



Eigen berichtgeving

© EVER



De in stukken gezaagde door de brandweer geveldde boom

### Boom omzagen.

De eigenaar van de bomen aan het Bergveld te Westerlo, had om schade aan het luchtnet te voorkomen, beslist om alvast de eerste boom te verwijderen maar het liep mis. De top van de boom kwam tegen de bundel -BAXB- van het luchtnet te liggen. Daarop besliste de eigenaar, teneinde erger te voorkomen, om

dan maar de brandweer op te roepen. De brandweer van Westerlo gewapend met de kettingzaag, klaarde de klus.

### Meer risico's.

We zien dat aan het Bergveld te Westerlo tussen huisnummer 99 en 107 diverse bomen een bedreiging vormen voor

In de wet op de verdeling van elektriciteit die al dateert uit 1925, staat dat de verdeler van elektriciteit de bomen moet snoeien die zich in de nabijheid van blanke geleiders bevinden en die, hetzij kortsluiting, of schade aan de installaties zouden kunnen veroorzaken. Als het over geïsoleerde geleiders gaat, dan kan er ook schade aan de installaties worden veroorzaakt, de bomen moeten dus gesnoeid worden door de beheerder van de lijn.



Diverse bomen en takken ter hoogte van huisnummer 107 bedreigen het luchtnet.

schade aan het luchtnet. Het wordt dus hoog tijd dat de burgemeester van Westerlo, Guy Van Hirtum, die ook advocaat is, zijn

verantwoordelijkheid opneemt. De Nieuwe Gemeentewet -artikel 135.1- en het KB van 10 maart 1981 -AREI artikel 171.03- leggen de burgemeester die verplichting op.

### Gevaarlijk.

Bomen die in al dan niet geïsoleerde luchtnetten terecht komen, kunnen zeer grote schade veroorzaken bij de aangesloten klanten. Als bij een breuk eerst de nulleider onderbroken wordt dan ontstaat er bij de aangesloten klanten een overspanning -380 Volt in plaats van 230-. Dat is, met alle gevolgen van dien al genoeg gebeurd. Dan pogen de DNB's de verantwoordelijkheid af te wimpelen.

Erik Verbeek ©