

ANTWERPEN

## Radio2 brengt onjuiste en gevaarlijke informatie over gevarenzone hoogspanning.

Los van het feit dat wij vragen stellen over de bronnen van Radio2 die hun beroepsgeheim schenden, brengt Vrt totaal verkeerde informatie over de veiligheidszone bij werken in de buurt van blanke onder spanning staande elektrische geleiders, in casu met een spanning van 70.000 Volt. Bovendien heeft de Vrt blijkbaar de toelichtingen van de woordvoester van Elia -Marleen Vanhecke- op een onverantwoorde wijze ingekort waardoor totaal foute en gevaarlijke informatie werd gegeven. Volgens Radio2 zou men zich slechts 70 centimeter van een 70 kV hoogspanningslijn moeten verwijderen terwijl het 2,50 meter moet zijn.

### Radio2

Toen Morsum Magnificat heden morgen het nieuws op Radio2 Antwerpen hoorde, werd contact genomen met het radionieuws van de Vrt aan de Reyerslaan en later volgde een e-mail met het bewijsmateriaal van hun foute nieuws. De woordvoester van Elia, Marleen Vanhecke, gewezen VTM journaliste waarvan een fragment in de Radio2 uitzending was ingelast, was telefonisch niet bereikbaar.

### Elia.

Gevraagd in een sms bericht naar de "stomiteit" welke zij op Radio2 had uitgekraamd, volgde een oproep van Marleen met de uitleg dat zij aan radio2 wel degelijk de juiste informatie had gegeven en dus duidelijk niet zo "stom" was als Morsum Magnificat beweert.

### Radio2 website informeert gevaarlijk fout.

Morsum Magnificat baseert zich op de feiten die ze op Radio2 hoorde en op de website van Radio2 heeft gelezen en niet op wat Elia aan Radio2 zou hebben gezegd. Op het bewijsmateriaal dat Morsum Magnificat aan Elia stuurde werd inhoudelijk niet gerea-

geerd, de grote gewezen VTM madam Vanhecke, vindt onze mail onbeleefd en blijft erbij Radio2 correct geïnformeerd te hebben.

### Het ongeval zelf.




foto EVER 27/06/17 12:34

### Verzekering en geen commentaar.

De firma Van Den Broeck uit Lier die het beton leverde vindt het een zaak voor de

Chantal Depauw gesteld maar of we daarop ooit een reactie ontvangen is niet zeker. Het is evenmin zeker of de FOD Economie en WASO -Arbeidsinspectie- hun werk naar behoren zullen uitvoeren, beide



foto EVER 27/06/18

Links : Elia herstelde met behulp van een hoogwerker de geraakte kabel, een herstelling waarover Elia geen uitleg wilde geven - Rechts : de betonpomp van de firma YVAGA die geen commentaar wilde geven.

Voor de zoveelste keer is een giek van een kraan -hier een betonpomp- te dicht bij een hoogspanningskabel gekomen, daar is er een vonk -vlamboog- geweest tussen de giek en de HS lijn. Dat had, wanneer de spelregels waren gevolgd, nooit kunnen gebeuren, er waren volgens Radio2 drie gewonden.

verzekerings. De firma YVAGA uit Hamme die de betonpomp plaatste, wil geen commentaar geven.

### FOD Economie.

In artikel 197.9 van het AREI moeten dergelijke ongevallen óók aan de FOD Economie -Algemene Directie Energie- worden gemeld, we hebben die vraag aan woordvoester

ministeriële diensten kampen met onderbemanning en van handhaving is er helemaal geen sprake.

**VEILIGHEID  
daar -s-preekt  
men veel over**

Erik Verbeeck