



reproducieren zonder schriftelijke toelating van de uitgever is verboden www.presscopyrights.be

20e jaargang

AARSCHOT

Openbaar domein : gevaar voor personen en goederen, AREI met voeten treden!

Stad Aarschot scoort bij deze redactie bijzonder slecht op het vlak van de conformiteit van elektrische installaties en het bevestigen van overspanningen over het openbaar domein. Wat we aan de Grote Markt weeral zien getuigt van de competentie van het Aarschotse beleid. We vragen ons ook af, of er dan niemand van het "volk" is die de moeite neemt om ook eens naar boven te kijken en zich af te vragen of dat wat er boven de hoofden hangt, wel allemaal koosjer is? Wat wij hier weer aanklaarten is dat zeker niet.



foto EVER 04/08/18 ©



foto EVER ©

staan, kortom het is strijdig met de regels van goed vakmanschap. Niet vergeten dat dit kunst- en vliegwerk boven de hoofden van het niets vermoedende "Volk", letterlijk en figuurlijk, bengelt

Elektrisch.

Het luttele elektrische gedeelte bulkt eveneens van de inbreuken. Er is een "prikdraad" gebruikt, er is geen beschermingsgeleider -aarding- en er is soepele kabel gebruikt. Het gaat over stopcontacten met aardpennen, maar er is geen aarding aangesloten! Ook hier worden de regels van het AREI en de veiligheid flagrant met de voeten getreden. Waar is het technische toezicht in Aarschot? Waarom mag Aarschot de regels aan haar laars lappen? We leggen hier andermaal de incompetentie en de onveiligheid in steden en gemeenten bloot. Het "volk" moet met regeltjes en wetten in het gareel lopen, het bestuur, dat het voorbeeld moet geven, mag aan alles haar laars lappen.

Erik Verbeeck

Schande.

Wat er in Aarschot boven de Grote Markt hangt te bengelen is voor een stad een grote schande en getuigt van incompetentie en straffeloos wanbeleid. Voor de zoveelste keer kaarten wij de onkunde van het systeem aan. De vakbekwaamheid van zij die het uitvoeren en zij die het moeten controleren wordt hier met de grond gelijk gemaakt. We kunnen van het beleid geen greintje vakkennis meer verwachten en het publiek wordt alleen nog geïnformeerd over

evenementen en feesten. Het "volk" moet ver weggehouden worden van alle mogelijke problemen en de sleur van het leven.

Zowel op mechanisch als op elektrisch vlak fout en gevaarlijk.

Zowel de bevestiging van de roestvrijstalen kabel als de elektrische installatie -bekabeling en aansluiten van de stopcontacten- ligt heel ver van de wettelijke voorschriften en de regels van goed vak-

manschap, wat een minimum vereiste zou moeten zijn. Toezicht is er niet meer, dat is voor verzuurde elementen.

Mechanisch.

De roestvrijstalen draagkabel is niet op een correcte wijze bevestigd, het is zelfs een conceptiefout. De kabel is niet correct -met kabeloog- aan het hoekprofiel bevestigd. De inklemming van de kabel met één U-bout is niet correct uitgevoerd en één U-bout is onvoldoende. De "V" blok moet op het belaste deel van de kabel geplaatst, en de "U" beugel op het los einde. Die opstelling kan nooit een trekproef door-