



REDACTIE En dan gebeurt er weer een banaal werkongeval !?

Werken onder spanning vergt zéker het toepassen van veiligheidsmaatregelen.

Aannemers die in opdracht van Distributienetbeheerder Fluvius System Operator cvba werken op palen en onder spanning, zoals dat hier het geval was, genoten een opleiding en ontvingen een "pasje", want veiligheid staat immers "zogenaamd" hoog in hun vaandel. Op een ladder tegen een paal -foto midden en rechts- en een laagspanningsaftakking onder spanning aansluiten -foto links- is natuurlijk alle veiligheidsvoorschriften met de voeten treden. We hebben nog veel meer gezien dat niet door de beugel kan, maar wat we hier met de foto's tonen, zegt over die aannemer meer dan genoeg.

eigen berichtgeving



**VEILIGHEID
daar -s-preekt
men veel over**



foto EVER 19/01/22 11:53



foto EVER 19/01/22 10:34



foto EVER 19/01/22 10:17

De onveiligheid was op deze werf over de ganse lijn troef ! Veel woorden moeten hier dan ook niet méér aan vuil gemaakt worden.

Cowboys

Wat we hier brengen is geen alleenstaand geval, zelfs schering en inslag en bewijst andermaal dat Fluvius System Operator cvba onvoldoende toeziet op de cowboys, zoals in casu, die hun opdrachten uitvoeren. De persoon die hier

alleen werken onder spanning uitvoert -ze moeten minstens met twee zijn-, lapt van a tot z de veiligheidsvoorschriften aan zijn laars, een echte cowboy. Als er dan weer een ongeval gebeurt, dan wordt dat in de gazetten afgedaan als een "banaal" ongeval, terwijl ongevallen vaak gebeu-

ren omdat de veiligheid, zoals hier, niet gerespecteerd werd.

Onder spanning

Om de aftakking onder spanning aan te sluiten -foto links- heeft de man de daartoe vereiste PBM niet gebuikt, geen scherm, dus ook geen helm en zo te zien ook niet de vereiste

handschoenen.

Berispt

Naar verluidt werd na onze vragen over deze werkwijze, de technicus door Fluvius op de vingers getikt; dweilen met de kraan open

Erik Verbeeck